



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

ກະຊວງອຸດສະຫຍາກຳ ແລະ ການຄ້າ

ເລກທີ 2062 - ---
ມະດູນຂຽວງວຽງຈັນ, ວັນທີ

14 OCT 2009

ຂໍ້ຕົກລົງ

ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານອາກາດທີ່ປ່ອຍຂອງການໂຮງງານຊຸດສະຫຍາກຳປຸງແຕ່ງສະບັບເລກທີ 01/99/ສພຊ, ລົງວັນທີ 3 ພຶສສາ 1999.

- ອີງຕາມ ກິດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປົກປັກສາສິ່ງແວດລ້ອມສະບັບເລກທີ 02/99/ສພຊ, ລົງວັນທີ 3 ພຶສສາ 1999 ແລະ ດາວັດເຊົາຕັ້ງປະຕິບັດກິດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ເລກທີ 102/ນຍ, ລົງວັນທີ 4/06/2001.

ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງອຸດສະຫຍາກຳ ແລະ ການຄ້າ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ດັ່ງນີ້:

ໝວດທີ |
ຫຼັກການທົວໄປ

ມາດຕາ 1: ຖຸດປະສົງ ແລະ ຂອບເຂດການນໍາໃຊ້

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ວ່າງອອກເພື່ອຄວບຖຸມ, ສິດຕາມກອດກາ ແລະ ກໍ່ມີດມາດຕະຖານອາກາດທີ່
ເກີດຈາກການບັດທີ່ມີປົກປັກສາສິ່ງແວດລ້ອມຂອງໂຮງງານຊຸດສະຫຍາກຳປຸງແຕ່ງເພື່ອຮັບປະກັນບໍ່ເຂົ້າກິດຜົນ
ກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.

ມາດຕາ 2: ຄວາມເຂົ້າມຂອງຄະຫຼິບ

ມີນລະເພື່ອທາງອາກາດ: ພໍາຍເຕີງ ຊຸນນະພາບອາກາດທີ່ມີການປົກປັກສາສິ່ງແວດລ້ອມດາທາດອາຍຫ້
ສັງເນົາມກະທົບຫາງລົບຕໍ່ລູຂະພາບ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊັ່ນ: ລະບົບຫາງເດີນຫາຍໃຈ, ລະບົບທົວ

ី, លະបົບປະສາດ, ມະເລັງຜິວໜ້າງ, ພະຍາດຕີແກ້ວຕາ, ການປູງແບງດິນຫ້າອາກາດ ហີ່ ເກີດພາ
ວະໄລກຮອນ, ຝິນກິດ ແລະ อື່ນງ

ທາດອາຍພິດ: ຫມາຍເຖິງ ບັນດາຫາດອາຍເຄີມທີ່ເກີດຈາກການດຳເນີນກິດຈະການຂອງໂຮງງານ
ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງທີ່ມີຜົນກະທິບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສຸຂະພາບ ເຊັ່ນ: ຜຸ່ນລະອອງ, ອານຕີໄມ
ນີ (Antimony–Sb), ສານໝູ (Arsenic–As), ທອງແດງ (Copper–Cu), ຂຶນ (Lead–Pb), ບາ
ຫຼອດ (Mercury–Hg), ຄຳຮົນ (Cl), ໄຣໂດເຈນຄໍລໄລ (HCl), ອາຊີດຫຸນຟູລິກ (H₂SO₄), ໄຣໂດ
ເຈນຫຸນໄຟ (H₂S), ຂຸນເພື່ອໄດອົກໄຊ (SO₂), ກາກບອນມົນອກໄຊ (CO), ໄນໂຕເຈນອົກໄຊ
(NO_x), ໄຊລິນ (Xylene), ຄີຣຊອນ (Cresol) ແລະ อື່ນງ.

ນົມນັນ ຫຼື ນົມນັນເຕົາ: ຫມາຍເຖິງ ວັດຖຸດີບທີ່ນຳມາໃຊ້ເປັນເຊື້ອເພິງສຳລັບການເຜົາໄໝ້ທີ່ໃຫ້ພະລັງ
ງານຄວາມຮອນ, ອາຍຮອນ ແລະ อື່ນງ.

ຖ່ານຫົນ: ຫມາຍເຖິງ ວັດຖຸດີບທີ່ໄດ້ມາຈາກທຳມະຊາດທີ່ນຳມາໃຊ້ເປັນເຊື້ອເພິງສຳລັບການເຜົາໄໝ້
ທີ່ໃຫ້ພະລັງງານຄວາມຮອນ, ອາຍຮອນ ແລະ อື່ນງ.

ສິ່ງເສດເຫຼືອຫາດແຂງ: ຫມາຍເຖິງ ວັດຖຸດີບທີ່ໄດ້ມາຈາກຜົນຜະລິດຈາກກະສິກຳ ແລະ ອຸດສາຫະ
ກຳ, ຢາງຕິນລິດ, ໄນຝຶນ, ເສດໄມ້, ຂີ້ແກບ, ຂີ້ເລື່ອຍ, ຂີ້ອ້ອຍ, ເບືອກໝາກພ້າວ ແລະ อື່ນງ, ທີ່ນຳ
ມາໃຊ້ເປັນເຊື້ອເພິງ ສຳລັບການເຜົາໄໝ້ທີ່ໃຫ້ພະລັງງານຄວາມຮອນ, ອາຍຮອນ ແລະ อື່ນງ.

ອາຍແກ້ດສ: ຫມາຍເຖິງ ທາດອາຍທີ່ໄດ້ມາຈາກທຳມະຊາດ ແລະ ຈາກການປຸງແຕ່ງ ເຊັ່ນ: ສິ່ງເສດ
ເຫຼືອຕ່າງໆເປັນເຕັນນຳເສຍຄຸນຂອງໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ, ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກລັດ, ຄົນ ແລະ
ອື່ນງ ທີ່ພັດທະນາມາເປັນເຊື້ອເພິງສຳລັບການເຜົາໄໝ້ທີ່ໃຫ້ພະລັງງານຄວາມຮອນ, ອາຍຮອນ
ແລະ อື່ນງ.

ເຊື້ອເພິງອື່ນງ: ຫມາຍເຖິງ ວັດຖຸດີບອື່ນງທີ່ນຳມາໃຊ້ເປັນເຊື້ອເພິງນອກຈາກທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຂໍຕົກລົງ
ສະບັບນີ້.

ເຕົາເຜົາລະບົບປິດ: ຫມາຍເຖິງ ເຕົກນິກ ຫຼື ກຳມະວິທີຂອງລະບົບການເຜົາໄໝ້ເຊື້ອເພິງທີ່ອອກແບບ
ເພື່ອຄວບຄຸມປະລິມານຫາດອາຍພິດອອກສຸ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊັ່ນ: ເຕົາເຜົາຊີມັງ, ໜ້ວ້າຍນົກ ເປັນ
ຕົນ.

ເຕົາເຜົາລະບົບປິບປິດ: ຫມາຍເຖິງ ເຕົກນິກ ຫຼື ກຳມະວິທີຂອງລະບົບການເຜົາໄໝ້ເຊື້ອເພິງທີ່ມີການ
ອອກແບບ ໃຫ້ມີການຄວບຄຸມປະລິມານຫາດອາຍພິດອອກສຸ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊັ່ນ: ເຕົາເຜົາປູນຂາວ,
ເຕົາຫຼອມໄລທະແບບຄົວໄປລ່າ(Cupola) ເປັນຕົນ.

ລະບົບປຳບັດ: ຫມາຍເຖິງ ເຕົກນິກ ຫຼື ກຳມະວິທີການກັ້ນຕອງ, ດັກເກັບຫາດອາຍພິດ ກ່ອນປ່ອຍ
ອອກຈາກໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ.

ພາກທີ II
ການກຳນົດຄ່າມາດຕະຖານອາງາດ

ມາດຕາ 3: ມາດຕະຖານອາກາດທີ່ປ່ອຍອອກຈາກໄຮງ່ງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ
 ປະລິມານຄວາມເຂັ້ມຊັ້ນຂອງບັນດາຫາດອາຍທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ປ່ອຍອອກຈາກໄຮງ່ງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ສູ່ສົ່ງແວດລົມ ຕ້ອງບໍ່ໃຫ້ເກີນມາດຕະຖານທີ່ກຳນົດໄວ້ ໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ລ/ດ	ຊື່ມີຄຂອງຫາວັດ	ຫົວໜ່ວຍ	ແຫ່ງໜໍາຈະຫອງຫາວັດນີ້	ນອດເມືອງການອອກຈາດຫຼອຍອອກຈາກໄຮງ່ງານ	
				ບັນການເຕີມ ຕະຫຼາດ	ວິການເງົາໄຫວ້າ
1	ຜຸ່ນລະອອງ—TSP (Total Suspended Particulate)	mg/m ³	ກ. ຈາກການໃຊ້ເຊື້ອເພີ້ງ ເຊັ່ນ: - ນັ້ນນັ້ນ ຫຼື ນັ້ນນັ້ນເຕີມ - ຖ່ານຫີນ - ສົ່ງເສດຖະກິນຫາດແຂງ - ເຊື້ອເພີ້ງອື່ນໆງ ຂ. ຈາກການຫຼື່ງໝອມ, ຮິດດິງ ແລະ/ຫຼື ຜະລິດອະລຸມືນິງມ. ຄ. ການຜະລິດທົ່ວໄປ.	— — — — 360 460	300 400 400 400 300 400
2	ອານຕີໄມນີ (Antimony)—Sb	mg/m ³	ການຜະລິດທົ່ວໄປ	24	20
3	ສານໜູ້ (Arsenic)—As	mg/m ³	ການຜະລິດທົ່ວໄປ	24	20
4	ຫອງແດງ (Copper)—Cu	mg/m ³	ການຜະລິດທົ່ວໄປ	36	30
5	ຊື່ນ (Lead)—Pb	mg/m ³	ການຜະລິດທົ່ວໄປ	36	30
6	ບາໜູອດ (Mercury)—Hg	mg/m ³	ການຜະລິດທົ່ວໄປ	3.6	3
7	ຄໍລືນ (Chlorine)—Cl	mg/m ³	ການຜະລິດທົ່ວໄປ	36	30
8	ໄຣໂດເຈນຄໍຣໄລ (Hydrogen chloride)—	mg/m ³	ການຜະລິດທົ່ວໄປ	250	200

	HCl					
9	កិច្ចុនធមូលីក (Sulfuric acid)— H_2SO_4	ppm	ការងារដែលត្រូវបាន	25	—	
10	ឡ្ងតែជំខុំដី (Hydrogen sulfide)— H_2S	ppm	ការងារដែលត្រូវបាន	100	80	
11	គាបអុនមំនុកទៀត (Carbon monoxide)— CO	ppm	ការងារដែលត្រូវបាន	870	690	
12	ផូកដឹកសាខុកទៀត (Sulfur dioxide)— SO_2	ppm	ក. ភាពការក្នុងផូក ផូក: - ប៉ារីមីនី ប៉ារីមីនីពីរ - ក្បាលក្បីន - ស្តីសេតុល្អីអខុយម្យ - ផ្ទើមីនីអ៊ីន្វ ខ. ការងារដែលត្រូវបាន	— — — — 500	950 700 50 50 —	
13	អកាថីខោនាំនៃពោះទៀត (Oxides of nitrogen)— NO_x	ppm	ក. ភាពការក្នុងផូក ផូក: - ប៉ារីមីនី ប៉ារីមីនីពីរ - ក្បាលក្បីន - ស្តីសេតុល្អីអខុយម្យ - ផ្ទើមីនីអ៊ីន្វ ខ. ការងារដែលត្រូវបាន	— — — — —	200 400 200 200 —	
14	ឬឌីលីន (xylene)	ppm	ការងារដែលត្រូវបាន	200	—	
15	តនិខុន (Cresol)	ppm	ការងារដែលត្រូវបាន	5	—	

មាតតា 4: ផែនការខាងក្រោមនេះនឹងកិច្ចុនធអុទ្ធសាស្ត្រការប្រើប្រាស់

ព័ត៌មានលម្អិតខ្លួននៃការងារដែលត្រូវបានដោយក្រសួងធនធានអាណាពេជ្រក្រុងក្រសួងពេទ្យ និងក្រសួងសាធារណៈ ដោយសារតម្លៃសំណើន៍ និងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធភាសាអង់គ្លេស និងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធភាសាអាហ្វេ។ ក្នុងការងារដែលត្រូវបានដោយក្រសួងធនធានអាណាពេជ្រ និងក្រសួងសាធារណៈ ត្រូវបានដោយក្រសួងពេទ្យ និងក្រសួងសាធារណៈ ដោយសារតម្លៃសំណើន៍ និងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធភាសាអង់គ្លេស និងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធភាសាអាហ្វេ។

1. ព័ត៌មានអាណាពេជ្រ និងការងារដែលត្រូវបានដោយក្រសួងធនធានអាណាពេជ្រ និងក្រសួងសាធារណៈ ត្រូវបានដោយក្រសួងពេទ្យ និងក្រសួងសាធារណៈ ដោយសារតម្លៃសំណើន៍ និងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធភាសាអង់គ្លេស និងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធភាសាអាហ្វេ។ ក្នុងការងារដែលត្រូវបានដោយក្រសួងធនធានអាណាពេជ្រ និងក្រសួងសាធារណៈ ត្រូវបានដោយក្រសួងពេទ្យ និងក្រសួងសាធារណៈ ដោយសារតម្លៃសំណើន៍ និងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធភាសាអង់គ្លេស និងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធភាសាអាហ្វេ។

2. ໃນໄລຍະເວລາກໍສ້າງຕ້ອງລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງວຽກງານໃຫ້ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຊາບ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.
3. ໃນກໍລະນີເຈົ້າໜ້າທີ່ທໍາການຕິດຕາມກວດກາຜູ້ດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານຕ້ອງສະແດງແຜນຜັງ ແລະ ອະທິບາຍຂຶ້ນຕອນຕ່າງໆຂອງລະບົບບໍາບັດອາກາດ, ການກໍສ້າງຕ້ອງຖືກກັບຕົວຈິງຂອງແຜນຜັງທີ່ໄດ້ຮັບການເຫັນດີຈາກຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ.
4. ໃນກໍລະນີຜູ້ດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານຕ້ອງການປົງປາງ ຫຼື ປັບປຸງລະບົບບໍາບັດອາກາດຕ້ອງໄດ້ ສະເໜີແຜນຜັງ ແລະ ອະທິບາຍລະອຽດກ່ຽວກັບລະບົບບໍາບັດອາກາດ ແລ້ວສະເໜີມາຍັງພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫຼື ກົມອຸດສາຫະກຳ ເພື່ອພິຈາລະນາຄືນ ໃໝ່.
5. ໃນກໍລະນີໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ ບ່ອຍກົງລະພິດອອກສູ່ສິ່ງແວດລ້ອມເກີນມາດຕະຖານ ຕາມຂໍຕິກລົງສະບັບນີ້ ຜູ້ດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານຕ້ອງປັບປຸງລະບົບບໍາບັດຂອງຕົນໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ.
6. ຕ້ອງກວດກາ, ວັດແທກທາດອາຍພິດທີ່ປ່ອຍອອກຈາກໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ຂອງຕົນ ຢ່າງ ມອຍປີລະ 02 ຄັ້ງ, ໂດຍບໍລິສັດທີ່ປີກສາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື ຊະແໜງງານໃດໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມ ສາມາດ ແລະ ເປັນທີ່ອມຮັບຈາກຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ.
7. ຕ້ອງລາຍງານຜົນຂອງການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ວັດແທກຄຸນນະພາບອາກາດທີ່ປ່ອຍອອກຈາກ ໂຮງງານຂອງຕົນມາຍັງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເພື່ອຊາບ.
8. ໃນກໍລະນີເກີດເຫດສຸກເສີນຜູ້ດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານຕ້ອງລາຍງານດ່ວນມາຍັງຂະແໜງອຸດສາ ຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ຊະແໜງງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
9. ງົບປະມານໃນຕິດຕາມກວດກາ, ວັດແທກ, ເຕັບຕົວຢ່າງ, ວິໄຈ ແລະ ອື່ນໆ ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດ ຊອບຂອງຜູ້ດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານ.

ໝວດທີ III ຂໍ້ຕ້າມກ່ຽວກັບການປ່ອຍຫາດອາຍພິດ

ມາດຕາ 5: ຂໍ້ຕ້າມກ່ຽວກັບການປ່ອຍຫາດອາຍພິດ

ຜູ້ດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ ຕ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕ້າມຕ່າງໆ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- 5.1: ທ້າມປ່ອຍຝູ່ລະອອງທີ່ມີປະລິມານສູງເກີນມາດຕະຖານທີ່ຂໍຕິກລົງສະບັບນີ້ກໍານົດໄວ້.
- 5.2: ທ້າມປ່ອຍຫາດອາຍພິດ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອທຸກຂະນິດທີ່ມີກໍານະຈາຍແຮງເຊັ່ນ: ຄໍາລົງ Cl, ໄຣໂດ ເຈນຄໍາໄລ HCl, ອາຊີດຊູນໝູລິກ H₂SO₄, ໄຣໂດເຈນຊູນໄຟ H₂S, ຊຸນເຟີໄຕອົກໄຊ SO₂, ສາງ ຂື່ນ Pb, ຄາບອອນມິນອກໄຊ CO, ໄນໄຕເຈນອົກໄຊ NO_x, ແລະ ອື່ນໆ ເກີນມາດຕະຖານທີ່ຂໍຕິກລົງສະບັບນີ້ກໍານົດໄວ້.

- 5.3: ຫ້າມປ່ອຍຫາດອາຍຫຼຸກຂະນິດທີ່ທຳລາຍຊັ້ນໄວ້ໂຊນ.
- 5.4: ຫ້າມປ່ອຍຫາດອາຍຫຼຸກຂະນິດ ຂຶ້ງຈະກໍໃຫ້ເກີດເປັນຜົນກົດ, ປະກິດການເຮືອນແກ້ວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ ໂລກຮອນຂຶ້ນ.
- 5.5: ຫ້າມຜູ້ຕຳເນີນກົດຈະການໂຮງງານປ່ອຍເບັນດ້າຫາດອາຍອອກສູ່ບັນຍາກາດທີ່ບໍ່ຜ່ານລະບົບບຳບັດ.
- 5.6: ຫ້າມຜູ້ຕຳເນີນກົດຈະການໂຮງງານຈຸດ ຫຼື ເຜົ້າສົ່ງເສດເຫຼືອຫຼຸກປະເພດຢູ່ໃນຂອບເຂດໂຮງງານຂອງ ຕົນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມເຕັກນິກ ແລະ ມາດຕະຖານ.

ໝວດທີ IV ວິທີການກວດກາວັດແທກ

ມາດຕາ 6: ວິທີການວັດແທກມີນລະພິດຫາງອາກາດ

ການກວດກາວັດແທກຫາຄ່າປະລິມານມີນລະພິດຫາງອາກາດທີ່ປ່ອຍອອກຈາກໂຮງງານແຕ່ລະ ຊະນິດໃຫ້ໃຊ້ວິທີຕ່ຳຕ່າງໆໄປນີ້.

1. ການວັດແທກປະລິມານຜຸ່ນລະອອງ(Total Suspended Particulate), ໃຫ້ໃຊ້ວິທີການວັດແທກ ຕາມວິທີການທີ່ເຊື້ອຖືໄດ້ເຊັ່ນ: Determination of Particulate Emissions from Stationary Sources ທີ່ອີງການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງສະຫະລັດອາເມລິກາກຳນິດໄວ້ (U.S. EPA ຫຼື ໄຊເຄື່ອງມືຊະນິດອື່ນທີ່ຫຼັບເທົ່າ).
2. ການວັດແທກປະລິມານອານເຕີໂນມີ(Antimony), ສານໜູ (Arsenic), ທອງແດງ (Copper), ຂື່ງ (Lead) ແລະ ບາຮອດ(Mercury) ໃຫ້ໃຊ້ວິທີການວັດແທກຕາມວິທີການທີ່ເຊື້ອຖືໄດ້ເຊັ່ນ: Determination of Metals Emissions from Stationary Source, ທີ່ອີງການປົກປັກຮັກສາ ສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງສະຫະລັດອາເມລິກາກຳນິດໄວ້ (U.S. EPA ຫຼື ໄຊເຄື່ອງມືຊະນິດອື່ນທີ່ຫຼັບເທົ່າ).
3. ການວັດແທກປະລິມານຄໍລິນ (Chlorine) ແລະ ໄຮໂດຣເຈນຄໍຣໄລ (Hydrogen Chloride), ກິດຊັ້ນເຟີລິກ(Sulfuric acid), ໃຫ້ໃຊ້ວິທີການວັດແທກຕາມວິທີການທີ່ເຊື້ອຖືໄດ້ເຊັ່ນ: Determination of Hydrogen Halide and Halogen Emissions from Stationary Source Non-isokinetic ຫຼື ວິທີ Determination of Hydrogen Halide and Halogen Emissions from Stationary Source isokinetic ທີ່ອີງການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງສະຫະລັດອາເມລິກາກຳນິດໄວ້ (U.S. EPA ຫຼື ໄຊເຄື່ອງມືຊະນິດອື່ນທີ່ຫຼັບເທົ່າ).
4. ການວັດແທກປະລິມານມານກິດຊຸມເຟີລິກ(Sulfuric acid) ໃຫ້ໃຊ້ວິທີການວັດແທກຕາມວິທີການ ທີ່ເຊື້ອຖືໄດ້ເຊັ່ນ: Determination of Sulfuric Acid Mist and Sulfur Dioxide Emissions

- from Stationary Source, ທີ່ອີງການປຶກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງສະຫະລັດອາເມລີກາກຳນົດໄວ້ (U.S. EPA ຫຼື ໃຊ້ເຄື່ອງມືຂະນິດອື່ນທີ່ຫຼູບເທົ່າ).
5. ການວັດແທກປະລິມານໄຣໂດຣເຈນຊຸມໄຊ (Hydrogen sulfide) ໃຫ້ໃຊ້ວິທີການວັດແທກຕາມວິທີການທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເຊັ່ນ: Determination of Hydrogen Sulfuric, Carbonyl and Carbon Disulfide Emissions from Stationary Source, ທີ່ອີງການປຶກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງສະຫະລັດອາເມລີກາກຳນົດໄວ້ (U.S. EPA ຫຼື ໃຊ້ເຄື່ອງມືຂະນິດອື່ນທີ່ຫຼູບເທົ່າ).
 6. ການວັດແທກປະລິມານຄາບອນມໍ່ອກໄຊ (Carbon monoxide) ໃຫ້ໃຊ້ວິທີການວັດແທກຕາມວິທີການທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເຊັ່ນ: Determination of Carbon Monoxide Emissions from Stationary Source, ທີ່ອີງການປຶກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງສະຫະລັດອາເມລີກາກຳນົດໄວ້ (U.S. EPA ຫຼື ໃຊ້ເຄື່ອງມືຂະນິດອື່ນທີ່ຫຼູບເທົ່າ).
 7. ການວັດແທກປະລິມານຊັ້ນເຢີໄດ້ອອກໄຊ (Sulfur monoxide) ໃຫ້ໃຊ້ວິທີການວັດແທກຕາມວິທີການທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເຊັ່ນ: Determination of Sulfur Monoxide Emissions from Stationary Source ຫຼື ວິທີ Determination of Sulfuric Acid Mist and Sulfur Monoxide Emissions from Stationary Sourc, ທີ່ອີງການປຶກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງສະຫະລັດອາເມລີກາກຳນົດໄວ້ (U.S. EPA ຫຼື ໃຊ້ເຄື່ອງມືຂະນິດອື່ນທີ່ຫຼູບເທົ່າ).
 8. ການວັດແທກປະລິມານອອກໄຊຂອງໄນໂຕລເຈນ (Oxides of nitrogen) ໃນຮູບໄນໂຕລເຈນອອກໄຊ ໃຫ້ໃຊ້ວິທີການວັດແທກຕາມວິທີການທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເຊັ່ນ: Determination of Nitrogen Oxide Emissions frwm Stationary Source, ທີ່ອີງການປຶກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງສະຫະລັດອາເມລີກາກຳນົດໄວ້ (U.S. EPA ຫຼື ໃຊ້ເຄື່ອງມືຂະນິດອື່ນທີ່ຫຼູບເທົ່າ).
 9. ການວັດແທກຄ່າປະລິມານໄຊລິນ (xylene) ແລະ ຄຣີຊອນ (Cresol) ໃຫ້ໃຊ້ວິທີການວັດແທກຕາມວິທີການທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເຊັ່ນ: Measurement of Gaseous Organic Compound Emissions by Gas Chromatography ທີ່ອີງການປຶກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງສະຫະລັດອາເມລີກາກຳນົດໄວ້ ຫຼື ໃຊ້ເຄື່ອງມືຂະນິດອື່ນທີ່ຫຼູບເທົ່າ.

ໝາຍດັບທີ່ V

ສິດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາໄຮງໆານກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ

ມາດຕາ 7: ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມໄຮງໆານ

ສາມາດເຊົ້າໄປທຸກສະຖານທີ່ຂອງໄຮງໆານອຸດສາຫະກຳບຸງແຕ່ງເພື່ອກວດກາ, ສັງເກດ, ວັດແທກ, ເກັບຕົວຢ່າງກ່ຽວກັບມິນລະພິດທາງອາກາດ ແລະ ອື່ນງໍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຖ້າການກວດກາວັດແທກ

ຫາກພົບເຫັນການປ່ອຍມິນລະພິດຫາງອາກາດເກີນມາດຕະຖານຕາມຂໍຕິກລົງສະບັບນີ້ ແລະ ເຫັນວ່າມີຜົນກະທິບຫາງລົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມໂຮງງານມີສິດສະເໜີຕໍ່ຂັ້ນເຖິງຂອງຕົນ ເພື່ອ:

- ກ. ໃຫ້ຜູ້ດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານຢຸດຕິການປ່ອຍຫາດອາຍພິດອອກຈາກໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ຈົນກວ່າປັບປຸງລະບົບບໍ່ບັດ ຫຼື ວິທີການກັ່ນຕອງຫາດອາຍພິດໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ.
- ຂ. ໃຫ້ເຈົ້າຂອງໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງຕ້ອງປັບປຸງລະບົບບໍ່ບັດອາກາດໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລ້ວຈຶ່ງສະເໜີຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເພື່ອພິຈາລະນາຄົນ.

ມາດຕາ 8: ສິດຂອງຫົວໜ້າກິມອຸດສາຫະກຳ ຫຼື ຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີຄື:

1. ມີສິດສິ່ງໂຈການດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ທີ່ປ່ອຍຫາດອາຍພິດເກີນມາດຕະຖານ, ໂຮງງານທີ່ຖືກສິ່ງໂຈການຢຸດຕິດດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານໂດຍຫັນທີ.
2. ໃຫ້ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ປັບປຸງລະບົບບໍ່ບັດ ຫຼື ວິທີການກັ່ນຕອງຫາດອາຍພິດແລ້ວຕ້ອງສະເໜີຕໍ່ກິມອຸດສາຫະກຳ ຫຼື ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອພິຈາລະນາຄົນໃໝ່.

ຂວດທີ VI

ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ມາດຕາ 9: ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ

ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເຊົ້າໃນວຽກງານປົກປັກຮກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຂັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍ ທັນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍອື່ນໆໃນການດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານ ຕາມຄວາມເຫມາະສົມ.

ມາດຕາ 10: ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ທີ່ລະເມີດຂໍຕິກລົງສະບັບນີ້ ຈະຖືກປັບໄໝ ແລະ ໄສ່ໂທດ ຕາມກໍລະນີໜັກ ຫຼື ເບີ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ຖືກຕັກເຕືອນ, ເພື່ອທຳການປັບປຸງລະບົບການບໍ່ບັດ ຫຼື ວິທີການກັ່ນຕອງຫາດອາຍພິດ ທີ່ເກີດຈາກການດຳເນີນກິດຈະການຂອງໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ.

