



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ເລກທີ

/ຮສສ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ

2509- - - -
06 / 08 / 26

ຂໍ້ຕົກລົງ

ວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານດ້ານຄວາມຮ້ອນ, ແສງສະຫວ່າງ ແລະ ສຽງ
ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ ສະບັບເລກທີ 43/ສພຊ, ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 2013;
- ອີງຕາມ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 111/ນຍ, ລົງວັນທີ 30 ເມສາ 2026;
- ອີງຕາມ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ສະບັບ22/ລບ, ລົງວັນທີ 05 ກຸມພາ 2019.

ລັດຖະມົນຕີ ອອກຕົກລົງ:

ໝວດທີ 1

ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ມາດຕະຖານດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ກ່ຽວກັບຄວາມຮ້ອນ, ແສງສະຫວ່າງ ແລະ ສຽງ ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງຈາກການເກີດອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ແລະ ພະຍາດອາຊີບອາດຈະເກີດຂຶ້ນຈາກການເຮັດວຽກ, ແນໃສ່ການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມຂອງການເຮັດວຽກໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນການຍົກສູງຜະລິດຕະພາບແຮງງານ.

ມາດຕາ 2 ມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ກ່ຽວກັບຄວາມຮ້ອນ, ແສງສະຫວ່າງ ແລະ ສຽງ ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ

ມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ກ່ຽວກັບຄວາມຮ້ອນ, ແສງສະຫວ່າງ ແລະ ສຽງໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ແມ່ນ ມາດຕະຖານກ່ຽວກັບ ການກຳນົດຄ່າ ຫຼື ລະດັບ ຄວາມຮ້ອນ ຄວາມແຈ້ງສະຫວ່າງ ແລະ ສຽງດັ່ງໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ເພື່ອເປັນມາດຖານ ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ ປະຕິບັດວຽກຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ.

ມາດຕາ 3 ການອະທິບາຍຄຳສັບ

ຄຳສັບທີ່ນຳໃຊ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັ່ງນີ້:

1. ລະດັບຄວາມຮ້ອນ ໝາຍເຖິງ ອຸນຫະພູມໃນບໍລິເວນທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານເຮັດວຽກ ວັດແທກ ໂດຍ ຄ່າສະເລ່ຍໃນຊ່ວງເວລາ ສອງຊົ່ວໂມງທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງສຸດຂອງການເຮັດວຽກປົກກະຕິ ມີຫົວໜ່ວຍ ວັດແທກເປັນອົງຊາເຊ (°C);
2. ແສງສະຫວ່າງ ແມ່ນຄືນໄຟຟ້າແມ່ເຫຼັກຊະນິດໜຶ່ງ ເປັນອົງປະກອບສຳຄັນໃນການເບິ່ງເຫັນ ຈຳເປັນຕ້ອງມີແສງສະຫວ່າງພຽງພໍມີຫົວໜ່ວຍວັດແທກເປັນລັກ (LUX);
3. ສຽງດັງ ໝາຍເຖິງ ສຽງທີ່ມີຄວາມດັງຈົນອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ລະບົບການໄດ້ຍິນຂອງຜູ້ ອອກແຮງງານ ມີຫົວໜ່ວຍວັດແທກເປັນເດຊີເບລເອ (dB(A));
4. ສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກ ໝາຍເຖິງ ເງື່ອນໄຂຂອງວຽກ ທີ່ສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ມັນສະໜອງ ແລະ ຈິດໃຈຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ຊຶ່ງປະກົດຢູ່ໃນບໍລິເວນບ່ອນເຮັດວຽກ ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານເຊັ່ນ: ເຄື່ອງຈັກ, ອາຄານ, ສະຖານທີ່, ການລະບາຍອາກາດ, ຄວາມຮ້ອນ, ແສງສະຫວ່າງ ສຽງ, ກິ່ນ, ອາຍ, ຂີ້ຝຸ່ນ, ມົນລະພິດ, ການສັ່ນສະເທືອນ, ອຸປະກອນ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ;
5. ວຽກເບົາ (Light Work) ໝາຍເຖິງ ລັກສະນະຂອງວຽກທີ່ໃຊ້ແຮງງານນ້ອຍ ຫຼື ໃຊ້ພະລັງງານທີ່ ເຮັດໃຫ້ເກີດການເຜົາຜານພະລັງງານບໍ່ເກີນ 200 ກິໂລກະລໍລິຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ເຊັ່ນ: ການເຮັກວຽກໃນຫ້ອງການ, ວຽກຫຍິບຈັກ, ວຽກກວດສອບຄຸນນະພາບ, ວຽກປະກອບວັດສະດຸຂະໜາດນ້ອຍ, ຄວບຄຸມເຄື່ອງຈັກ, ຢ່າງ ດ້ວຍຄວາມໄວບໍ່ເກີນ 3,2 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ຫຼື ວຽກອື່ນທີ່ໃກ້ຄຽງກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວ;
6. ວຽກໜັກ (Heavy Work) ໝາຍເຖິງ ລັກສະນະຂອງວຽກທີ່ໃຊ້ແຮງຫຼາຍ ຫຼື ໃຊ້ພະລັງງານທີ່ເຮັດ ໃຫ້ເກີດການເຜົາຜານພະລັງງານເກີນ 350 ກິໂລກະລໍລິຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ເຊັ່ນ: ວຽກທີ່ຂຸດ, ຕັດ, ວຽກເລື່ອຍໄມ້, ເຈາະໄມ້ເນື້ອແຂງ, ວຽກທຸບໂດຍໃຊ້ຄ້ອນຂະໜາດໃຫຍ່, ວຽກເຄື່ອນຍ້າຍເຄື່ອງໜັກຂຶ້ນບ່ອນສູງ ຫຼື ບ່ອນຊັນ ລາກ ຫຼື ຍົກສິ່ງຂອງທີ່ມີນ້ຳໜັກຫຼາຍກວ່າ 20 ກິໂລກຼາມ, ຫຼື ວຽກອື່ນທີ່ໃກ້ຄຽງກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວ;

ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດການນຳໃຊ້

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ນຳໃຊ້ສຳລັບຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ກ່ຽວກັບຄວາມຮ້ອນ, ແສງສະຫວ່າງ ແລະ ສຽງ ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ໃນທຸກ ຫົວໜ່ວຍການຜະລິດ, ທຸລະກິດ ແລະ ການບໍລິການ ທັງໃນລະບົບ ແລະ ນອກລະບົບຂອງທຸກພາກສ່ວນ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນ ສປປ ລາວເຂດທົ່ວປະເທດ.

ໝວດທີ 2

ມາດຕະຖານຄວາມຮ້ອນ

ມາດຕາ 5 ມາດຕະຖານຄວາມຮ້ອນ

ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງຄວບຄຸມ ແລະ ຮັກສາລະດັບຄວາມຮ້ອນພາຍໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກທີ່ມີຜູ້ ອອກແຮງງານເຮັດວຽກບໍ່ໃຫ້ເກີນຄ່າມາດຕະຖານດັ່ງນີ້:

1. ວຽກທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານເຮັດໃນລັກສະນະວຽກເບົາ ຕ້ອງມີມາດຕະຖານລະດັບຄວາມຮ້ອນບໍ່ ເກີນຄ່າ ສະເລ່ຍອຸນຫະພູມ 34 ອົງສາເຊ;

2. ວຽກທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານເຮັດໃນລັກສະນະວຽກປານກາງ ຕ້ອງມີມາດຕະຖານລະດັບຄວາມຮ້ອນ ບໍ່ເກີນຄ່າສະເລ່ຍອຸນຫະພູມ 32 ອົງສາເຊ;

3. ວຽກທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານເຮັດໃນລັກສະນະວຽກໜັກ ຕ້ອງມີມາດຕະຖານລະດັບຄວາມຮ້ອນບໍ່ ເກີນຄ່າສະເລ່ຍອຸນຫະພູມ 30 ອົງສາເຊ.

ມາດຕາ 6 ການວັດແທກຄວາມຮ້ອນ

ການວັດແທກຄວາມຮ້ອນ ມີ ສອງ ວິທີຄື:

1. ການວັດແທກອຸນຫະພູມແບບສະເລ່ຍ ແມ່ນການວັດແທກອຸນຫະພູມໃນພື້ນທີ່ ທີ່ມີຄວາມຮ້ອນ ບໍ່ສະໜ້າສະເໝີ ຫຼື ຜູ້ອອກແຮງງານເຮັດວຽກຫຼາຍຈຸດ ໃຫ້ວັດແທກອຸນຫະພູມໃນແຕ່ລະຊ່ວງເວລາຂອງການ ເຮັດວຽກ ທີ່ມີອຸນຫະພູມປ່ຽນແປງ ແລ້ວຊອກຫາຄ່າສະເລ່ຍ;

2. ການວັດແທກອຸນຫະພູມ ແບບສະເພາະຈຸດ ແມ່ນການວັດແທກອຸນຫະພູມໃນພື້ນທີ່ ທີ່ມີຄວາມ ຮ້ອນສະໜ້າສະເໝີທົ່ວບໍລິເວນເຮັດວຽກ ໃຫ້ແທກອຸນຫະພູມໃນຈຸດດຽວ.

ການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ຕ້ອງຢູ່ໃນລະດັບໜ້າເອິກ ຂອງພະນັກ ງານຜູ້ເຮັດວຽກໃນຈຸດດັ່ງກ່າວ ໂດຍວັດແທກຊ່ວງເວລາທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງຂອງການເຮັດວຽກເປັນໄລຍະ ເວລາ ສອງຊົ່ວໂມງ.

ທຸກຫົວໜ່ວຍແຮງງານຕ້ອງໄດ້ຮັບການວັດແທກລະດັບຄວາມຮ້ອນຢ່າງນ້ອຍປະຈຳໜຶ່ງຄັ້ງ ຢູ່ບໍລິເວນທີ່ ມີຜູ້ອອກແຮງງານປະຕິບັດວຽກງານໃນສະພາບປົກກະຕິ ແລະ ຕ້ອງວັດແທກໃນເດືອນທີ່ມີອາກາດຮ້ອນທີ່ສຸດ ຂອງການເຮັດວຽກໃນປີນັ້ນ.

ມາດຕາ 7 ການຄວບຄຸມຄວາມຮ້ອນ ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ

ການຄວບຄຸມຄວາມຮ້ອນໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ແມ່ນການນຳໃຊ້ເຕັກນິກ ແລະ ເຄື່ອງມືອຸປະກອນ ຢ່າງເໝາະສົມ ໃນການຄວບຄຸມ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນອຸນຫະພູມ ເປັນຕົ້ນການຫຸ້ມສະນວນ, ໃຊ້ສາກກັ້ນ, ຕິດຕັ້ງ ລະບົບລະບາຍອາກາດ, ແຍກແຫຼ່ງກຳເນີດຄວາມຮ້ອນຈາກບໍລິເວນເຮັດວຽກອື່ນ, ໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງ ງານ ຫຼື ການຫຼຸດເວລາເຮັດວຽກທີ່ສຳຜັດກັບຄວາມຮ້ອນ.

ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ຕ້ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ, ດຳເນີນການປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂທາງດ້ານວິສາວະກຳໃນ ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ລະດັບຄວາມຮ້ອນບໍ່ເກີນມາດຕະຖານ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 5 ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບ ນີ້, ຖ້າຫາກການປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂ ຍັງບໍ່ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານທີ່ກຳນົດໄວ້ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງປະກາດ ເຕືອນໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານຊາບກ່ຽວກັບ ໃນບໍລິເວນນັ້ນອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ຂອງຜູ້ອອກແຮງ ງານ ແລະ ຕ້ອງສະໜອງອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນທີ່ເໝາະສົມ ໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານສວມໃສ່ຕະຫຼອດ ເວລາເຮັດວຽກ.

ໝວດທີ 3

ມາດຕະຖານ ແສງສະຫວ່າງ

ມາດຕາ 8 ມາດຕະຖານແສງສະຫວ່າງ

ມາດຕະຖານແສງສະຫວ່າງ ສຳລັບ ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກງານ ມີ 3 ປະເພດຄື:

1. ມາດຕະຖານ ຂອງແສງສະຫວ່າງ ບໍລິເວນພື້ນທີ່ທົ່ວໄປ
2. ມາດຕະຖານຂອງແສງສະຫວ່າງ ບໍລິເວນພື້ນທີ່ການຜະລິດ
3. ມາດຕະຖານສະຫວ່າງທີ່ໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານຄົນໃດຄົນໜຶ່ງເຮັດວຽກ

ເຊິ່ງມີຄ່າມາດຕະຖານຕາມຂົງເຂດ, ພື້ນທີ່ທົ່ວໄປ, ພື້ນທີ່ການຜະລິດ ແລະ ບ່ອນທີ່ໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານເຮັດກຳນົດໄວ້ຂັດຕິດມາ.

ມາດຕາ 9 ການວັດແທກແສງສະຫວ່າງ

ການວັດແທກແສງສະຫວ່າງ ມີ ສອງ ຮູບແບບຄື:

1. ການວັດແທກແສງສະຫວ່າງ ແບບສະເລ່ຍ ແມ່ນການວັດແທກແສງສະຫວ່າງໃນຫຼາຍຈຸດ ໂດຍແບ່ງພື້ນທີ່ອອກເປັນຂະໜາດ 2x2 ແມັດ, ຖືເຄື່ອງວັດແທກໃນແນວຂະໜານກັບພື້ນ ໂດຍໃຫ້ສູງຈາກພື້ນ 75 ຊັງຕີແມັດ ແລ້ວນຳຄ່າວັດແທກໄດ້ຮັບແຕ່ລະສ່ວນມາບວກແລ້ວຫານເອົາຄ່າສະເລ່ຍ. ໃນກໍລະນີພື້ນທີ່ວັດແທກໄດ້ຕິດຕັ້ງດອກໄຟແບບດຽວກັນ ທີ່ມີໄລຍະຫ່າງສະໝໍ່າສະເໝີທົ່ວບໍລິເວນ ສາມາດວັດແທກຈຸດໃດຈຸດໜຶ່ງ ແລ້ວໃຊ້ເປັນຄ່າຕົວແທນຂອງພື້ນທີ່ນັ້ນໄດ້. ການວັດແທກແສງສະຫວ່າງແບບສະເລ່ຍ ໃຊ້ສຳລັບການວັດແທກຄວາມສະຫວ່າງໃນພື້ນທີ່ທົ່ວໄປ ຫຼື ຫ້ອງ;
2. ການວັດແທກແສງສະຫວ່າງ ແບບສະເພາະຈຸດເຮັດວຽກ ແມ່ນການວັດແທກແສງສະຫວ່າງຢູ່ບໍລິເວນທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານໃຊ້ສາຍຕາເບິ່ງວັດຖຸໃດໜຶ່ງໃນການເຮັດວຽກ, ເຊິ່ງການວັດແທກຕ້ອງວາງເຄື່ອງວັດແທກຕາມລວງດຽວກັບວັດຖຸທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານແນມເບິ່ງ. ການວັດແທກແສງສະຫວ່າງສະເພາະຈຸດເຮັດວຽກ ໃຊ້ສຳລັບການວັດແທກໃນພື້ນທີ່ການຜະລິດ

ທຸກຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ຕ້ອງວັດແທກລະດັບຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງສະຫວ່າງຢ່າງໜ້ອຍ ບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດໜຶ່ງຄັ້ງຕໍ່ປີ ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກທຸກປະເພດກິດຈະການ ໂດຍໃຫ້ວັດແທກບໍລິເວນພື້ນທີ່ທົ່ວໄປ, ບໍລິເວນພື້ນທີ່ໃຊ້ປະໂຫຍດໃນຂະບວນການຜະລິດທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານເຮັດວຽກ ແລະ ບໍລິເວນທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານເຮັດວຽກ ໂດຍໃຊ້ສາຍຕາເບິ່ງສະເພາະຈຸດ ຫຼື ຕ້ອງໃຊ້ສາຍຕາຢູ່ກັບທີ່ໃນການເຮັດວຽກໃນສະພາບການເຮັດວຽກປົກກະຕິ ແລະ ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ມີແສງສະຫວ່າງຕາມທຳມະຊາດທີ່ໜ້ອຍທີ່ສຸດ.

ມາດຕາ 10 ການຄວບຄຸມແສງສະຫວ່າງ

ການຄວບຄຸມລະດັບແສງສະຫວ່າງໃນພື້ນທີ່ທົ່ວໄປ ແລະ ພື້ນທີ່ການຜະລິດຂອງໂຮງງານ ແມ່ນການຕິດຕັ້ງດອກໄຟ ຫຼື ການອອກແບບອາຄານໃຫ້ມີແສງສະຫວ່າງຈາກທຳມະຊາດສ່ອງເຂົ້າຢ່າງພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ເບິ່ງເຫັນສິ່ງກົດຂວາງ ແລະ ອັນຕະລາຍທີ່ອາດຈະເກີດຈາກການເຄື່ອນໄຫວຂອງເຄື່ອງຈັກ ຫຼື ໄຟຟ້າຢ່າງຊັດເຈນຕາມຄ່າມາດຕະຖານທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້, ການຕິດຕັ້ງດອກໄຟຕ້ອງບໍ່ໃຫ້ແສງສ່ອງໂດຍກົງ ຫຼື ສະທ້ອນເຂົ້າຕາຜູ້ອອກແຮງງານ.

ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ຕ້ອງໃຊ້ ຫຼື ຈັດໃຫ້ມີແຜ່ນປັງແສງ, ແຜ່ນຟ້າກອງແສງ ຫຼື ມາດຕະການອື່ນທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ພຽງພໍເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ແສງຕົງ ຫຼື ແສງສະທ້ອນຈາກແຫຼ່ງກຳເນີດແສງ ຫຼື ທີ່ມີແສງສ່ອງເຂົ້າຕາຜູ້ອອກແຮງງານໂດຍກົງໃນຂະນະເຮັດວຽກ, ໃນກໍລະນີບໍ່ອາດສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ ຕ້ອງຈັດໃຫ້ຜູ້ອອກ ແຮງງານສວມໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພສ່ວນບຸກຄົນຕະຫຼອດເວລາທີ່ເຮັດວຽກ.

ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານຕ້ອງເຮັດວຽກໃນສະຖານທີ່ມີດ, ຄັບແຄບ ເຊັ່ນ: ໃນຖ້ຳ, ອຸໂມງ ຫຼື ໃນທີ່ມີລັກສະນະທີ່ກ່າວມານັ້ນ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງຈັດໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານສວມໝວກກັນກະທົບທີ່ມີອຸປະກອນສ່ອງແສງສະຫວ່າງ ຫຼື ມີອຸປະກອນສ່ອງແສງສະຫວ່າງອື່ນທີ່ເໝາະສົມແກ່ສະພາບ ແລະ ລັກສະນະຂອງງານຕະຫຼອດເວລາທີ່ເຮັດວຽກ.

ໝວດທີ 4

ມາດຕະຖານສຽງ

ມາດຕາ 11 ມາດຕະຖານຂອງສຽງ

ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງຄວບຄຸມລະດັບສຽງທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານໄດ້ຮັບສະເລ່ຍຕະຫຼອດເວລາການເຮັດວຽກໃນແຕ່ລະວັນ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ ຕາມຄ່າມາດຕະຖານທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ລຸ່ມນີ້:

ລ/ດ	ຄ່າມາດຕະຖານບໍ່ໃຫ້ເກີນ	ຫົວໜ່ວຍ (ເດຊິເບລ)	ໄລຍະເວລາເຮັດວຽກ
1.	80	dB(A)	24 ຊົ່ວໂມງ
2.	85	dB(A)	8 ຊົ່ວໂມງ
3.	88	dB(A)	4 ຊົ່ວໂມງ
4.	91	dB(A)	2 ຊົ່ວໂມງ
5.	94	dB(A)	1 ຊົ່ວໂມງ
6.	97	dB(A)	30 ນາທີ
7.	100	dB(A)	15 ນາທີ
8.	103	dB(A)	7,5 ນາທີ
9.	106	dB(A)	4 ນາທີ

ມາດຕາ 12 ການວັດແທກລະດັບສຽງ

ທຸກຫົວໜ່ວຍແຮງງານຕ້ອງໄດ້ຮັບການວັດແທກລະດັບສຽງຢ່າງໜ້ອຍປີລະໜຶ່ງຄັ້ງໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ, ວິທີການວັດແທກລະດັບສຽງ ໃຫ້ວັດແທກບໍລິເວນທີ່ມີຜູ້ອອກແຮງງານເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະພາບການເຮັດວຽກປົກກະຕິ ໂດຍຕັ້ງຄ່າເຄື່ອງວັດແທກສຽງທີ່ເອ (Scale A) ການຕອບສະໜອງແບບຊ້າ (Slow) ແລະ ວັດແທກທີ່ລະດັບທຸກຂອງຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ກຳລັງປະຕິບັດວຽກງານ ຈຸດນັ້ນລັດສະໝີບໍ່ໃຫ້ເກີນ 30 ຊັງຕີແມັດ, ກໍລະນີໃຊ້ເຄື່ອງວັດແທກປະລິມານສຽງສະສົມ ຕ້ອງຕັ້ງຄ່າໃຫ້ເຄື່ອງຄຳນວນປະລິມານສຽງສະສົມທີ່ລະດັບ 80 ເດຊິເບລ Criteria Level ທີ່ລະດັບ 90 ເດຊິເບລ Energy Exchange rate ທີ່ຫ້າສ່ວນການໃຊ້ເຄື່ອງວັດແທກສຽງກະທົບ ຫຼື ສຽງກະແທກໃຫ້ຕັ້ງຄ່າຕາມທີ່ລະບຸໃນຄູ່ມືການໃຊ້ງານຂອງຜູ້ຜະລິດ.

ມາດຕາ 13 ມາດຕະການຄວບຄຸມດ້ານສຽງ

ການຄວບຄຸມສຽງດັງ ແມ່ນການນຳໃຊ້ເຕັກນິກ ແລະ ເຄື່ອງມືອຸປະກອນຢ່າງເໝາະສົມ ໃນການຄວບຄຸມ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນສຽງດັງ ເປັນຕົ້ນການກໍ່ກຳແພງກັນ, ໃຊ້ສະນວນກັນສຽງ ແລະ ອຸປະກອນອັດຫູທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ.

ໃນບໍລິເວນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກທີ່ມີລະດັບສຽງກະທົບ ຫຼື ສຽງກະແທກເກີນ 140 ເດຊິເບລເອ ຫຼື ມີປະລິມານສຽງສະສົມຂອງສຽງກະທົບເກີນມາດຕະຖານທີ່ກຳນົດໄວ້ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ ຢຸດເຮັດວຽກຈົນກວ່າຈະໄດ້ປັບປຸງ ຫຼື ແກ້ໄຂລະດັບສຽງ, ໃນກໍລະນີບໍ່ສາມາດປັບປຸງ ຫຼື ແກ້ໄຂໄດ້ ຜູ້ໃຊ້ແຮງ ງານຕ້ອງໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານສວມໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນສຽງຕະຫຼອດເວລາທີ່ເຮັດວຽກ ເພື່ອຫຼຸດສຽງໃຫ້ຢູ່ໃນ ລະດັບທີ່ບໍ່ເກີນມາດຕະຖານທີ່ກຳນົດໄວ້.

ໃນບໍລິເວນທີ່ມີລະດັບສຽງດັງເກີນມາດຕະຖານທີ່ກຳນົດໄວ້ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງຈັດໃຫ້ມີເຄື່ອງໝາຍ ເຕືອນ ທີ່ເຫັນຊັດເຈນ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານນຳໃຊ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນສຽງ.

ໜວດທີ 5 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ມາດຕາ 14. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົມຄຸ້ມຄອງແຮງງານ

1. ຄົ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ນິຕິກຳກ່ຽວຂ້ອງກັບມາດຕະຖານຄວາມຮ້ອນ, ແສງສະຫວ່າງ ແລະ ສຽງ ໃນ ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ;
2. ເຜີຍແຜ່, ແນະນຳ ນິຕິກຳກ່ຽວຂ້ອງກັບ ມາດຕະຖານຄວາມຮ້ອນ, ແສງສະຫວ່າງ ແລະ ສຽງໃນສະຖານທີ່ ເຮັດວຽກ;
3. ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາມາດຕະຖານຄວາມຮ້ອນ, ແສງສະຫວ່າງ ແລະ ສຽງ ໃນສະຖານທີ່ເຮັດ ວຽກ;
4. ພົວພັນ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ ການຈັດຕັ້ງ ມາດຕະຖານຄວາມຮ້ອນ, ແສງສະຫວ່າງ ແລະ ສຽງ ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ;
5. ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ນຳໃຊ້ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດມາດຕະຖານຄວາມຮ້ອນ, ແສງ ສະຫວ່າງ ແລະ ສຽງ ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ;
6. ປະຕິບັດຄວາມຮັບຜິດຊອບອື່ນຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກຳນົດ.

ມາດຕາ 15 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

1. ເຜີຍແຜ່, ແນະນຳ ນິຕິກຳກ່ຽວຂ້ອງກັບ ມາດຕະຖານຄວາມຮ້ອນ, ແສງສະຫວ່າງ ແລະ ສຽງໃນສະຖານທີ່ ເຮັດວຽກ;
2. ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາມາດຕະຖານຄວາມຮ້ອນ, ແສງສະຫວ່າງ ແລະ ສຽງ ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ;
3. ພົວພັນ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບພະແນກການ ແລະ ອົງການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຕັ້ງ ມາດຕະຖານ ຄວາມຮ້ອນ, ແສງສະຫວ່າງ ແລະ ສຽງ ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ;
4. ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ນຳໃຊ້ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດມາດຕະຖານຄວາມຮ້ອນ, ແສງ ສະຫວ່າງ ແລະ ສຽງ ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ;
5. ປະຕິບັດຄວາມຮັບຜິດຊອບອື່ນຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກຳນົດ.

ມາດຕາ 16 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ

1. ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ;
2. ຝຶກອົບຮົມຄວາມຮູ້ດ້ານຄວາມປອດໄພ ກ່ຽວກັບສຽງດັງ, ແສງສະຫວ່າງ ແລະ ອຸ່ນຫະພູມໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານເປັນປົກກະຕິ;
3. ສະໜອງຂໍ້ມູນດ້ານຄວາມປອດໄພ ກ່ຽວກັບຄວາມຮ້ອນ, ແສງສະຫວ່າງ ແລະ ສຽງໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ;
4. ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ວັດແທກຄວາມຮ້ອນ, ແສງສະຫວ່າງ ແລະ ສຽງຢ່າງໜ້ອຍ ໜຶ່ງຄັ້ງຕໍ່ປີ;
5. ກຳນົດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮ້ອນ, ແສງສະຫວ່າງ ແລະ ສຽງ
6. ປະກອບອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນ ໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ ຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ພຽງພໍ ໃນເວລາເຮັດວຽກເກີນມາດຕະຖານຄວາມຮ້ອນ, ແສງສະຫວ່າງ ແລະ ສຽງ ຕາມລັກສະນະຂອງໜ້າວຽກ;
7. ປະຕິບັດຄວາມຮັບຜິດຊອບອື່ນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ມາດຕາ 17 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ

1. ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານຢ່າງເຂັ້ມງວດ;
2. ຕ້ອງສວມໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພສ່ວນບຸກຄົນທີ່ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານສະໜອງໃຫ້ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບ ໃນການຮັກສາ, ສ້ອມແປງຕາມຄວາມສາມາດຕົວຈິງ;
3. ປະຕິເສດການເຮັດວຽກບ່ອນທີ່ມີຄ່າເກີນມາດຕະຖານທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງຕໍ່ຊີວິດ ຫຼື ສຸຂະພາບຂອງຕົນ;
4. ສະເໜີ ແລະ ລາຍງານ ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ໃນການປັບປຸງສະຖານທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ.
5. ປະຕິບັດຄວາມຮັບຜິດຊອບອື່ນຕາມ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ໝວດທີ 6

ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ມາດຕາ 18 ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ເອົາໃຈໃສ່ໃນການປະຕິບັດຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນຕາມຄ່າມາດຕະຖານໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ວ່າງອອກ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍ ແລະ ໄດ້ຮັບເປັນຫົວໜ່ວຍມາດຕະຖານດ້ານແຮງງານ.

ມາດຕາ 19 ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ຫາກບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການກຳນົດມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ກ່ຽວກັບຄວາມຮ້ອນ, ແສງສະຫວ່າງ ແລະ ສຽງ ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ສະບັບນີ້ ຈະຖືກສຶກສາອົບຮົມ, ປັບໄໝຕາມຄຳລັດວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ໝວດທີ 6 ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ 20 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ມອບໃຫ້ກົມຄຸ້ມຄອງແຮງງານ, ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມເມືອງ, ນະຄອນ, ຫົວໜ່ວຍການຜະລິດ, ທຸລະກິດ, ການບໍລິການ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ມາດຕາ 21 ຜົນສັກສິດ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ລັດຖະມົນຕີ



ໄພໄຊ ໄຊຍະສອນ


ມາດຕະຖານແສງສະຫວ່າງໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ

1. ມາດຕະຖານແສງສະຫວ່າງ ສໍາລັບບໍລິເວນພື້ນທີ່ທົ່ວໄປ

ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ຮັບປະກັນຄ່າມາດຕະຖານແສງສະຫວ່າງ ສໍາລັບພື້ນທີ່ທົ່ວໄປຂອງສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ຕ້ອງບໍ່ຫຼຸດຄ່າມາດຕະຖານ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ລ/ດ	ປະເພດອຸດສາຫະກຳ	ອາຄານ/ພື້ນທີ່	ມາດຕະຖານ (ລັກສ)
1.	ບໍລິເວນພື້ນທີ່ທົ່ວໄປ ຂອງອາຄານ	ທາງເຂົ້າ	
		- ທາງເຂົ້າຫ້ອງໂຖງ ຫຼື ຫ້ອງພັກລໍ	200
		- ບໍລິເວນໂຕະປະຊາສຳພັນ ຫຼື ໂຕະຕິດຕໍ່ລູກຄ້າ	400
		- ປະຕູທາງເຂົ້າໃຫຍ່ຂອງສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ	50
		- ປ້ອມຍາມ	100
		- ຈຸດຂົນຖ່າຍສິນຄ້າ	100
		ພື້ນທີ່ສັນຈອນ	
		- ທາງຍ່າງໃນພື້ນທີ່ສັນຈອນເປົາບາງ	20
		- ທາງຍ່າງໃນພື້ນທີ່ສັນຈອນໜາແໜ້ນ	50
		- ຂັ້ນໃດ	50
		ຫ້ອງຝັກອົບຮົມ ແລະ ຫ້ອງບັນຍາຍ	
		- ພື້ນທີ່ທົ່ວໄປ	300
		ອາຄານສະຖານີຂົນສົ່ງ (ເດີນບິນ, ສະຖານີລົດເມ ແລະ ລົດໄຟ)	
		- ຫ້ອງຈອງປີ້ ແລະ ຂາຍປີ້	400
		ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ	
		- ບໍລິເວນທົ່ວໄປ	400
		ຫ້ອງປະຊຸມ	300
		ວຽກທຸລາການ	
		- ຫ້ອງຖ່າຍເອກະສານ	300
		- ຫ້ອງນິລະໄພ	100
		ຮ້ານອາຫານ	
		- ພື້ນທີ່ທົ່ວໄປ	200
		- ບໍລິເວນໂຕະເກັບເງິນ	300
		ໂຮງຊັກລົດ	

		- ບໍລິເວນຫ້ອງອົບ ຫຼື ຫ້ອງເຮັດໃຫ້ແທ້ງ	100
		ຫ້ອງຄົວກິນ	
		- ພື້ນທີ່ທົ່ວໄປ	200
		- ບໍລິເວນປ່ອນປຸງອາຫານ ແລະ ປ່ອນທຳຄວາມສະອາດ	300
		ຫ້ອງພັກພະນັກງານ	
		- ຫ້ອງປ່ຽນເສື້ອຜ້າ ແລະ ບໍລິເວນຕັ້ງເກັບເຄື່ອງຂອງ	100
		- ຫ້ອງພັກຜ່ອນ	50
		ຫ້ອງປະຖົມພະຍາບານ	
		- ຫ້ອງພັກພື້ນ	50
		- ຫ້ອງກວດຮັກສາ	400
		ຫ້ອງສຸຂາ	100
		ຫ້ອງເກັບເຄື່ອງຂອງ	
		- ຫ້ອງເກັບວັດຖຸດິບຂະໜາດໃຫຍ່ເກັບລວມໄວ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍ	50
		- ຫ້ອງເກັບວັດຖຸດິບຂະໜາດໃຫຍ່ເພື່ອການເຄື່ອນຍ້າຍ	100
		- ຫ້ອງເກັບວັດຖຸດິບຂະໜາດກາງ ຫຼື ລະອຽດອ່ອນເກັບລວມໄວ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍ	100
		- ຫ້ອງເກັບວັດຖຸດິບຂະໜາດກາງເກັບລວມໄວ້ເພື່ອການເຄື່ອນຍ້າຍ	200
2.	ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ	ໂຮງງານນໍ້າຕານ - ພື້ນທີ່ທົ່ວໄປ	200
		ໂຮງນໍ້າກ້ອນ - ພື້ນທີ່ທົ່ວໄປ	200
3.	ອຸດສາຫະກຳ ອື່ນ	ໂຮງງານຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ - ພື້ນທີ່ທົ່ວໄປ	50
		ອາຄານໝໍ້ນໍ້າ - ພື້ນທີ່ທົ່ວໄປ	50
		ຫ້ອງຄວບຄຸມ ແລະ ຫ້ອງສະວິດ - ພື້ນທີ່ທົ່ວໄປ	200
		ຫ້ອງປະຕິບັດການທົດລອງ ແລະ ຫ້ອງທົດສອບ - ພື້ນທີ່ທົ່ວໄປ	400
		ໂຮງສາຍຮູບເງົາ	



		- ຫ້ອງຈອງປີ້ ແລະ ຂາຍປີ້	400
		- ຫ້ອງສາຍຮູບເງົາ	200

2. ມາດຕະຖານແສງສະຫວ່າງ ສໍາລັບບໍລິເວນບໍລິເວນພື້ນທີ່ການຜະລິດ

ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ຕ້ອງຮັບປະກັນຄ່າມາດຕະຖານແສງສະຫວ່າງ ສໍາລັບພື້ນທີ່ການຜະລິດຂອງສະຖານທີ່ເຮັກວຽກ ຕ້ອງບໍ່ຫຼຸດຄ່າມາດຕະຖານ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ລ/ດ	ປະເພດອຸດສາຫະກຳ	ອາຄານ/ພື້ນທີ່	ມາດຕະຖານ (ລັກສ)
1.	ອຸດສາຫະກຳອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ	ໂຮງງານເຮັດເຂົ້ານົມປັງ - ບໍລິເວນຂະບວນການຜະລິດທົ່ວໄປ - ບໍລິເວນຫ້ອງປະສົມ ແລະ ຫ້ອງອົບເຂົ້ານົມປັງ	200 300
2.	ອຸດສາຫະກຳເຈ້ຍ ແລະ ສິ່ງພິມ	ໂຮງງານຜະລິດເຈ້ຍ ແລະ ເຈ້ຍແຂງ - ຫ້ອງເຄື່ອງຈັກ - ຫ້ອງລິດເຈ້ຍ - ຫ້ອງກຽມວັດຖຸດິບ ແລະ ບໍລິເວນຂະບວນການຕັດຕົບແຕ່ງ ການເຮັດໃຫ້ລຽບ ໂຮງພິມ ຫ້ອງແທ່ນພິມ - ບໍລິເວນຂະບວນການຜະລິດທົ່ວໄປ - ບໍລິເວນການກວດສອບ	400 400 400 400 600
3.	ອຸດສາຫະກຳຜະລິດ ຕະພັນໄມ້	ວຽກໄມ້ວັດສະດຸແຜ່ນຕົບແຕ່ງຜິວ - ບໍລິເວນຂະບວນການຜະລິດທົ່ວໄປ	200
4.	ອຸດສາຫະກຳເຄມີ	ໂຮງງານຜະລິດຢາ ແລະ ສານເຄມີບໍລິສຸດ - ບໍລິເວນປ່ອນເກັບວັດຖຸດິບ - ບໍລິເວນຫ້ອງທົດສອບ ແລະ ຫ້ອງທົດລອງ - ບໍລິເວນຂະບວນການຜະລິດສານເຄມີບໍລິສຸດ ໂຮງງານຜະລິດສະບູ - ບໍລິເວນຂະບວນການຕົ້ມ ຫຼື ການຕັດສະບູເປັນກ້ອນ - ບໍລິເວນຫ້ອງທົດສອບ ແລະ ທົດລອງ - ບໍລິເວນຫ້ອງກະກຽມການຜະລິດສານເຄມີ	300 400 300 200 400 300

5.	ອຸດສາຫະກຳປລາສະ ຕິກ ແລະ ຢາງ	ໂຮງງານຜະລິດເຄື່ອງໝັງ - ບໍລິເວນຂະບວນການຕົ້ມ ໂຮງງານຜະລິດຢາງ - ບໍລິເວນປ່ອນເກັບສິນຄ້າ ແລະ ບ່ອນກຽມໂຄງສ້າງ	200 300
6.	ອຸດສາຫະກຳຜະລິດ ໂລຫະ	ໂຮງປະກອບເຄື່ອງບິນ ແລະ ສ້ອມແປງເຄື່ອງບິນ - ບໍລິເວນຄັງເກັບຊັ້ນສ່ວນກຽມຜະລິດ - ບໍລິເວນຂະບວນການສ້ອມແປງ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາ ໂຮງງານຜະລິດ ຫຼື ປະກອບໂມງ ແລະ ເຄື່ອງປະດັບ - ບໍລິເວນຂະບວນການຜະລິດທົ່ວໄປ - ບໍລິເວນຂະບວນການຜະລິດລະອຽດ - ບໍລິເວນຂະບວນການຜະລິດລະອຽດສູງ	600 400 600 800 2.400
7.	ອຸດສາຫະກຳເຫຼັກ	ໂຮງງານຜະລິດເຫຼັກ (ເຫຼັກເສັ້ນ, ເຫຼັກແຜ່ນ ແລະ ລວດ) - ບໍລິເວນບໍ່ຊຸບ ແລະ ເຕົາອົບ - ບໍລິເວນຂະບວນການນຳເຫຼັກເຂົ້າອົບ - ບໍລິເວນຂະບວນການຮີດໝັກ, ຮີດຫຍາບ ຫຼື ການເສື່ອນຍາບ - ບໍລິເວນການຮີດເຢັນ, ຮ້ອນ ແລະ ດຶງລວດດ້ວຍເຄື່ອງຈັກອັດ ໂຕມັດ ຫຼື ການເສື່ອນລະອຽດ - ບໍລິເວນຂະບວນການຜະລິດທົ່ວໄປໃນແຜນຫຼອມ ແລະ ຮີດ - ບໍລິເວນຂະບວນການເຮັດແຜ່ນເຫຼັກ, ການເຄື່ອນສັງກະສີ ແລະ ດີບຸກ - ບໍລິເວນຫ້ອງມໍເຕີ ໂຮງງານຜະລິດເຫຼັກກໍ່ສ້າງ - ບໍລິເວນຂະບວນການຜະລິດທົ່ວໄປ	100 200 200 300 100 200 600 200
8.	ອຸດສາຫະກຳເໝືອງ	ຂະບວນການເທິງພື້ນດິນ - ບໍລິເວນຂະບວນການກຽມວັດຖຸດິບ - ບໍລິເວນການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງຈັກ, ເຄື່ອງເປົ່າ ຫຼື ພັດລົມ - ບໍລິເວນຂະບວນການລ້າງແຮ່ - ຫ້ອງໜ່ວຍປະຕິບັດການສຸກເສີນ (Rescue room) - ບໍລິເວນຂະບວນການສ້ອມແປງ ຂະບວນການເຮັດວຽກໃນໃຕ້ດິນ - ທາງ ເຂົ້າ-ອອກ	200 200 100 200 200 20

		- ຫ້ອງເຄື່ອງຈັກ ໃຕ້ດິນ	20
		- ບໍລິເວນສາຍພານລຳລຽງ	20
		- ບໍລິເວນທາງແຍກ	20
		- ສຳນັກງານໃຕ້ດິນ	100
9.	ອຸດສາຫະກຳໂລຫະ	ໂຮງໂມ້ຫີນ	
		- ບໍລິເວນອຸໂມງ ແລະ ສາຍພານລຳລຽງ, ປ່ອງທາງຂັ້ນລົງ, ຮາງເທຫີນ	200
		- ບໍລິເວນຫ້ອງປັດຫີນ	200
		- ບໍລິເວນຂະບວນການຄັດແຍກ	200
		ໂຮງງານຜະລິດເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາເຊຣາມິກ	
		- ບໍລິເວນຂະບວນການປັດ, ການຄັດແຍກ ແລະ ຫ້ອງເຜົາ	200
		- ບໍລິເວນຂະບວນການປັ້ມຂຶ້ນຮູບ, ການອັດ, ຫານເຮັດຄວາມສະອາດ ແລະ ການແຕ່ງ	300
		ໂຮງຫຼໍ່ໂດຍໃຊ້ແມ່ພິມຊາຍ	
		- ບໍລິເວນຂະບວນການກຽມຊາຍ ແລະ ການເຮັດຄວາມສະອາດ	200
		ໂຮງງານແກ້ວ	
		- ບໍລິເວນຫ້ອງປະສົມ ແລະ ເຕົາເຜົາ	200
10.	ອຸດສາຫະກຳ ອື່ນ	ໂຮງງານຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ	
		- ບໍລິເວນທີ່ຕັ້ງໝໍ້ນ້ຳ ແລະ ເຄື່ອງສູບນ້ຳ	200
		- ບໍລິເວນພື້ນທີ່ຮອບໆ ຫົວເຜົາ ແລະ ເຄື່ອງເປົ່າຂະເຫມົ່າ	200
		- ບໍລິເວນຂະບວນການ ອື່ນ	200
		- ບໍລິເວນອາຄານໝໍ້ນ້ຳມາດຕະຖານອາຄານໝໍ້ນ້ຳ	
		- ບໍລິເວນຫ້ອງຄວບຄຸມໃຊ້ມາດຕະຖານຫ້ອງຄວບຄຸມ ແລະ ຫ້ອງສະວິດ	
		ອາຄານໝໍ້ນ້ຳ	
		- ບໍລິເວນການຂົນຖ່າຍຖ່ານຫີນ	50
		- ບໍລິເວນພື້ນທີ່ໜ້າໝໍ້ນ້ຳ	200
		ສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນ	
		- ບໍລິເວນຫົວຈ່າຍນ້ຳມັນ	200
		- ບໍລິເວນບໍລິການທົ່ວໄປ	200
		ສະຖານີດັບເພີງ	

		- ຫ້ອງອຸປະກອນ, ເຄື່ອງມື ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ ຫ້ອງຄວບຄຸມ ແລະ ສະວິດ	200
		- ບໍລິເວນແຜງຄວບຄຸມ ແລະ ແຜງສະວິດ	400
		- ບໍລິເວນດ້ານຫຼັງແຜງຄວບຄຸມ ແລະ ແຜງສະວິດ	200
		ຫ້ອງບັນຈຸຫີບຫໍ່	
		- ບໍລິເວນການບັນຈຸ ຫີບຫໍ່ ເຮັດເຄື່ອງໝາຍ ແລະ ຈັດສິ່ງ	200
		- ບໍລິເວນໂຕະ ກວດນັບ	200


3. ມາດຕະຖານແສງສະຫວ່າງ ທີ່ໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານຄົນໃດຄົນໜຶ່ງເຮັດວຽກ

ມາດຕະຖານແສງສະຫວ່າງ ທີ່ໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານຄົນໃດຄົນໜຶ່ງເຮັດວຽກ ຕ້ອງບໍ່ຫຼຸດຄ່າມາດຕະຖານ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ລ/ດ	ປະເພດອຸດສາຫະກຳ	ອາຄານ/ພື້ນທີ່	ຄ່າມາດຕະຖານ (ລັກສ)
1.	ອຸດສາຫະກຳອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ	ສະຖານີດັບເພີງ	
		- ຫ້ອງອຸປະກອນ, ເຄື່ອງມື ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ ຫ້ອງຄວບຄຸມ ແລະ ຫ້ອງສະວິດ	200
		- ບໍລິເວນແຜງຄວບຄຸມ ແລະ ແຜງສະວິດ	
		- ບໍລິເວນດ້ານຫຼັງແຜງຄວບຄຸມ ແລະ ແຜງສະວິດ	400
		ຫ້ອງບັນຈຸຫີບຫໍ່	
		- ບໍລິເວນການບັນຈຸຫີບຫໍ່, ເຮັດເຄື່ອງໝາຍ ແລະ ຈັດສິ່ງ	200
		- ບໍລິເວນໂຕະກວດນັບ	200
		ໂຮງໂມ້ແປ້ງ	
		- ການເຮັດຄວາມສະອາດ, ການໂມ້ ຫຼື ການປັດ	200
		- ການອົບ	300
		- ການຄັດເກດແປ້ງ	400
		ໂຮງງານນໍ້າຕານ	
		- ການຄັດເກດນໍ້າຕານ	600
		ໂຮງງານຜະລິດເຂົ້າໜົມ	
		- ວຽກປະສົມ ແລະ ຕົບແຕ່ງ	300
		- ການຕົບແຕ່ງ ແລະ ການເຄື່ອນນໍ້າຕານ	400
		ໂຮງງານອາຫານກະປ໋ອງ	
		- ງານກວດສອບອາຫານ	600

		- ຂະບວນການກຽມອາຫານ (ການເຮັດຄວາມສະອາດ, ການຕົ້ມ ແລະ ອື່ນໆ) 400 - ຂະບວນການຕົ້ມກິ່ນ 200 - ຂະບວນການຕິດສະຫຼາກດ້ວຍຄວາມໄວສູງ 400 ໂຮງງານຜະລິດຊີ້ນ - ການລອກໜັງ 200 - ການຖອດກະດູກ, ການເຮັດຄວາມສະອາດ, ການບີດ ຫຼື ການຕັດ 400 ໂຮງງານຜະລິດຊອກໂກແລັດ - ການປະສົມ, ການກວນ ຫຼື ການຕົ້ມ 200 - ການປອກເປືອກ, ການຕອງ ຫຼື ການສະກັດແຍກໄຂມັນ, ການບີດ, ການກິ່ນ, ການເຮັດຄວາມສະອາດຖິ້ວ, ການໂມ້, ບີດ ຫຼື ການເຮັດຄືມ 300 - ການຕີບແຕ່ງດ້ວຍມື 400	
2.	ອຸດສາຫະກຳສິ່ງຖືກແສ່ວ	ໂຮງງານທຳຜ້າໄໝ ແລະ ຜ້າໃຍສັງເຄາະ - ການກຳດ້າຍ, ການຍ້ອມ ຫຼື ການຕໍ່ເສັ້ນດ້າຍ 400 - ການທຳ ແລະ ການຕີບແຕ່ງສຳເລັດ 800 - ການສືບດ້າຍເສັ້ນຍືນ (ເສັ້ນດ້າຍຕາມຄວາມຍາວໃນເຄື່ອງທຳຜ້າ) 400 - ການມ້ວນເສັ້ນດ້າຍ 800 ໂຮງງານທຳຜ້າປຶກະເຈົ້າ - ການທຳ, ການປັ້ນເຄື່ອງແຈ້ກກາດ ຫຼື ການກຳ 200 - ການຮີດເສັ້ນດ້າຍ 200 ໂຮງງານທຳຜ້າຝ້າຍ ແລະ ຜ້ານິລິນ - ການທຳຜ້າສີເຂັ້ມ ທໍລະອຽດ 800 - ການທຳຜ້າສີອ່ອນ ທໍລະອຽດ 400 - ການທຳຜ້າດິບ 300 - ການສືບດ້າຍ ການແຕ່ງ ຫຼື ການບັນຈຸ 300 - ການລົງດ້າຍຄູ່ 300 - ການກຳດ້າຍ ການຍ້ອມ ການເຮັດກຽວເສັ້ນໃຍ ການຮີດປຸຍ ຫຼື ການປັ້ນ 200 - ການອັດເບສ ການປະສົມເສັ້ນໃຍ ຫຼື ການສ້າງເສັ້ນໃຍ 800 - ການຮ້ອຍຕະກີ້ 800 - ການກວດສອບດ້ວຍມື 1.200 - ການກວດສອບດ້ວຍຄວາມໄວ 800 ໂຮງງານຍ້ອມຜ້າ - ການຮັບຜ້າ ຫຼື ການກວດຕຳນິຜ້າດິບ 400 - ຂະບວນການຊະນິດປຽກ 200	

		- ຂະບວນການຊະນິດແຫ້ງ	300
		- ການຈັບຄູ່ສີ (ການທຽບສີ)	1.200
		- ການກວດສອບຂັ້ນສຸດທ້າຍ	1.600
		ໂຮງງານຕັດຫຍິບເສື້ອຜ້າ	
		- ງານລິດ ຫຼື ການບຳລຸງຮັກສາຜ້າ	400
		- ງານຄັດແຍກ ຕັດ ຫຼື ຫຍິບ ຜະລິດຕະພັນສີອ່ອນ	400
		- ງານຄັດແຍກ ຕັດ ຫຼື ຫຍິບ ຜະລິດຕະພັນສີປານກາງ	600
		- ງານຄັດແຍກ ຕັດ ຫຼື ຫຍິບ ຜະລິດຕະພັນສີເຂັ້ມ	800
		- ການກວດສອບ ຫຼື ການຕັດຫຍິບດ້ວຍມື	1.200
		ໂຮງງານຜະລິດຖົງຕີນ ຊຸດຊັ້ນໃນ ແລະ ເສື້ອຜ້າໄໝພົມ	
		- ເຄື່ອງຖັກກົມ	400
		- ເຄື່ອງຫຍິບຕະເຂັບ ຫຼື ຫຍິບຮົ່ມ	600
		- ການປະກອບ	600
		- ການຊອມແຊມຜະລິດຕະພັນສີອ່ອນ	1.600
		- ການຊອມແຊມຜະລິດຕະພັນສີເຂັ້ມ	2.400
		- ການກວດສອບ ແລະ ການຕີບແຕ່ງຜະລິດຕະພັນສີອ່ອນດ້ວຍມື	1.200
		- ການກວດສອບ ແລະ ການຕີບແຕ່ງຜະລິດຕະພັນສີເຂັ້ມດ້ວຍມື	1.600
		ໂຮງງານຜະລິດໝວກ	
		- ການຖັກ ການເຮັດຄວາມສະອາດ ການຂັ້ນຮູບ ການແທກຂະໜາດ ການເຮັດປົກໝວກ ຫຼື ການຕີບແຕ່ງສຳເລັດ	200
		- ການຍ້ອມສີ	300
		- ການຫຍິບຜະລິດຕະພັນສີອ່ອນ - ປານກາງ	600
		- ການຫຍິບຜະລິດຕະພັນສີເຂັ້ມ	800
		- ການກວດສອບ	1.200
		ໂຮງງານຜະລິດພົມ	
		- ການກຳດ້າຍ ຫຼື ການກຽມດ້າຍເສັ້ນຍືນ	300
		- ການອອກແບບ ການຕັດແບບກະດາດ ການຍຶດແບບ ການຕັດ ຫຼື ການຫຍິບຮົ່ມ	400
		- ການຖັກ ການປະຊອມ ແລະ ການກວດສອບ	600
		ໂຮງງານຊັກລິດ ແລະ ຊັກແຫ້ງ	
		- ການຊັກ, ອົບ	200
		- ວຽກຮັບ - ສົ່ງ ແລະ ເຮັດຄວາມສະອາດ	300
		- ວຽກລິດ ແລະ ພັບ	400
		- ວຽກຄັດແຍກ ແລະ ກວດສອບ	400
		- ວຽກປະຊອມ	600



3.	ອຸດສາຫະກຳເຈ້ຍ ແລະ ສິ່ງພິມ	ໂຮງງານຜະລິດເຈ້ຍ ແລະ ເຈ້ຍແຂງ - ການຕີ ຫຼື ການປັດ 200 - ການກວດສອບ ແລະ ການຄັດເລືອກ 600 ໂຮງງານເຮັດກ່ອງ ແລະ ຖົງກະດາດ - ງານເຮັດແຜ່ນລູກຟຸກ, ກ່ອງເຈ້ຍ ຫຼື ພາສະນະບັນຈຸ ແລະ ຖົງເຈ້ຍ, ຂະບວນການເຄື່ອນ ແລະ ເຮັດເປັນແຜ່ນ 200 - ວຽກພິມ 400 ໂຮງພິມໜັງສື - ວຽກເຄື່ອນ, ເຈາະ ຫຼື ຫຍິບເຫຼັ້ມ 300 - ການຫຍິບປົກເຂົ້າເຫຼັ້ມ ຫຼື ວຽກເຄື່ອງຈັກອື່ນ 400 - ການຕີບແຕ່ງ, ການພິມຮູບ ແລະ ປະດັບ 600 ອຸດສາຫະກຳສິ່ງພິມຊະນິດໂຮງຫຼໍ່ - ການເຮັດແມ່ພິມເຈ້ຍສຳລັບຫຼໍ່ຕົວພິມ, ການແຕ່ງຕົວພິມ ຫຼື ການຫຼໍ່ດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ ຫຼື ມື 300 - ຄຸມເຄື່ອງພິມ ຫຼື ການຄັດເລືອກ 600 ໂຮງພິມ ຫ້ອງລຽງພິມ - ເຄື່ອງລຽງພິມອັດຕະໂນມັດ 300 - ລຽງພິມດ້ວຍມື 600 - ການແຕ່ງ ແລະ ອັດຕົວພິມເທິງແທ່ນພິມ 600 - ການພິສູດອັກສອນ 600 ການເຮັດແມ່ພິມຊຸບໂລຫະດ້ວຍໄຟຟ້າ - ການຈຳລອງຕົວພິມທັງໝົດມາຈາກຕົວລຽງ, ການຊຸບດ້ວຍໄຟຟ້າ ຫຼື ການລ້າງ 300 - ການຕີບແຕ່ງສຳເລັດ ຫຼື ການຄົ້ນຫາ 600 ການກັດແມ່ພິມດ້ວຍການຖ່າຍຮູບ ແລະ ການເຮັດແມ່ພິມດ້ວຍໂລຫະ - ການກັດ, ການແກະສະຫຼັກ, ການເຮັດແມ່ພິມດ້ວຍໂລຫະ ຫຼື ການເຮັດແມ່ພິມດ້ວຍການໃຊ້ກົດກັດ 400 - ການຕີບແຕ່ງສຳເລັດ ຫຼື ການຄົ້ນຫາ 600 - ການກວດສອບ 800	
4.	ອຸດສາຫະກຳ ຜະລິດຕະພັນໄມ້	ວຽກແກະສະຫຼັກ ແລະ ແກະແມ່ພິມ - ການແກະສະຫຼັກຫີນ ແລະ ເຄື່ອງຈັກ 600 - ການແກະສະຫຼັກດ້ວຍມື ຫຼື ການແກະແມ່ພິມລະອຽດ 1.200 ວຽກໄມ້ທົ່ວໄປ	

		- ງານເລື່ອຍ 200 - ການແທກຂະໜາດ, ອອກແບບ ຫຼື ການຂັດກະດາດຊາຍຫຍາບ, ການຕິດກາວ, ການໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ໂຕະເຮັດວຽກປານກາງ 300 - ການຕິບແຕ່ງ, ການຂັດກະດາດຊາຍລະອຽດ, ການໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ໂຕະເຮັດວຽກລະອຽດ, ການຂັດພື້ນໜ້າໂຕະຕັ້ງ ແລະ ອື່ນໆ 400 ວຽກໄມ້ວັດສະດຸ, ແຜ່ນຕິບແຕ່ງໜ້າ - ການກວດສອບຜະລິດຕະພັນ 400 ໂຮງງານເຮັດເພີນີເຈີໄມ້ ວຽກເຄື່ອງຈັກ ແລະ ການປະກອບໄມ້ - ວຽກເລື່ອຍ ແລະ ຕັດໄມ້ແບບຫຍາບ 200 - ວຽກທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ, ຂັດກະດາດຊາຍ ແລະ ການປະກອບ 400 ງານສີມີລະອຽດ - ວຽກຄັດແຍກ ແລະ ກຽມໄມ້ລາຍບາງໆ ຫຼື ປລາສະຕິກສໍາລັບຂັດ ພື້ນໜ້າໂຕະ, ຕັ້ງ ແລະ ອື່ນໆ 800 - ການຂັດພື້ນໂຕະ, ຕັ້ງ 400 - ການເຂົ້າຮູບ ແລະ ການກວດສອບຂັ້ນສຸດທ້າຍ 400 ການເຮັດເປາະນວມ - ຂັ້ນຕອນການກວດສອບວັດຖຸດິບ 1.200 - ການໃສ່ວັດຖຸດິບ ແລະ ຫຸ້ມ 400 - ການເຮັດປອກໃສ່ໂຕະ ຫຼື ຕັ້ງ 600 - ການຕັດ ແລະ ຫຍິບ 600 ການເຮັດຟຸກ ແລະ ບ່ອນນອນ - ການປະກອບ 400 - ການຕິດຂອບ 600 ວຽກທີ່ກ່ຽວກັບເຮັດສີ ໃຊ້ມາດຕະຖານການທາສີ ແລະ ສີດສີໃນ ອຸດສາຫະກຳເຄມີ, ວຽກທີ່ກ່ຽວກັບຂ້ອງກັບວຽກໄມ້ໃຊ້ມາດຕະຖານງານ ໄມ້ທົ່ວໄປ	
5.	ອຸດສາຫະກຳເຄມີ	ໂຮງງານຜະລິດຢາ ແລະ ສານເຄມີບໍລິສຸດ ການຜະລິດຢາ - ການບິດ, ການປະສົມ, ເຮັດໃຫ້ແຫ້ງ, ການອັດເມັດ, ຂ້າເຊື້ອ, ການ ກຽມ ແລະ ເຕີມສານລະລາຍ 400 - ການຕິດສະຫຼາກ, ບັນຈຸ ແລະ ການຫໍ່, ການກວດສອບ, ການ ຜະລິດສານເຄມີບໍລິສຸດ 400 - ການແຕ່ງເຄມີຂັ້ນສຸດທ້າຍ 400 ໂຮງງານຜະລິດສານເຄມີ	

		- ຂະບວນການຕົ້ມ, ເຮັດໃຫ້ແຫ້ງ, ການຕອງ, ການເຮັດໃຫ້ຕົກຜົກ, ການຟອກສີ, ການສະກັດ	200
		- ເຄື່ອງມືວັດ ເກວ ວາວ ແລະ ອື່ນໆ	100
		ວຽກທາສີ ແລະ ພິນສີ	
		- ການຈຸ່ມ, ການຮອບ ແລະ ການພິນສີຮອງພື້ນ	200
		- ການຂັດຖູ, ການພິນສີ, ທາສີ ແລະ ການຕີບແຕ່ງປົກກະ ຕິ	400
		- ການພິນສີ, ທາສີ ແລະ ການຕີບແຕ່ງລະອຽດ	600
		- ການພິນສີ, ທາສີ ແລະ ການຕີບແຕ່ງລະອຽດຫຼາຍເປັນພິເສດ ເຊັ່ນ ຕົວຖັງລົດ, ທີ່ປຽນໂນ ແລະ ອື່ນໆ	800
		ໂຮງງານຜະລິດສີ	
		- ເຄື່ອງຈັກອັດຕະໂນມັດທົ່ວໄປ	200
		- ການປະສົມສີກຸ່ມພິເສດ	600
		- ການປຽບທຽບສີ	800
		ໂຮງງານຜະລິດສະບູ	
		- ການຫໍ່, ການບັນຈຸ ແລະ ການຈຳກາ	300
		ໂຮງງານຢາສູບ	
		- ການເຮັດໃຫ້ແຫ້ງ ແລະ ວຽກທົ່ວໄປ	200
		- ການເຮັດເປັນຊັ້ນ	400
		- ການຄັດເລືອກ ແລະ ການແບ່ງເກດ	600
6.	ອຸດສາຫະກຳປະສາສະຕິກ ແລະ ຢາງ	ໂຮງງານປະສາສະຕິກ	
		- ຂະບວນການລິດ	400
		- ຂະບວນການອັດ, ສິດ ແລະ ການເປົ່າແມ່ພິມ	300
		ການຂັ້ນໂຄງແຜ່ນ	
		- ການຂັ້ນຮູບ	300
		- ການຕີບແຕ່ງເຮັດໃຫ້ລຽບ ແລະ ການຂັດເງົາ	400
		- ການຕິດປະສານ	300
		- ການປຽບທຽບສີ ແລະ ການປະກອບ	800
		- ການກວດສອບ	600
		ວຽກທີ່ກ່ຽວກັບວຽກຜະລິດວັດຖຸດິບປະສາສະຕິກໃຊ້ມາດຕະຖານ	
		ໂຮງງານຜະລິດສານເຄມີໃນອຸດສາຫະກຳເຄມີ	
		ໂຮງງານຜະລິດເຄື່ອງໜັງ	
		- ການເຮັດຄວາມສະອາດ ຫຼື ການຟອກ	200
		- ການຕັດ ຫຼື ການຊຸດ	200
		- ການຕີບແຕ່ງ	300
		- ການອັດ, ປິດ ແລະ ມ້ວນໜັງສີອ່ອນ	300

		- ການອັດ, ປິດ ແລະ ມ້ວນໜັງສືເຂັ້ມ 600 - ການຕິດ, ການຫຍິບໜັງສືອ່ອນ 400 - ການຕິດ, ການຫຍິບໜັງສືເຂັ້ມ 800 - ການຄັດເກດ ແລະ ການປຽບທຽບສີໜັງສືອ່ອນ 600 - ການຄັດເກດ ແລະ ການປຽບທຽບສີໜັງສືເຂັ້ມ 1.200 ໂຮງງານຜະລິດຢາງ - ການເຮັດຢາງລົດ ແລະ ຢາງໃນ 300 - ການກວດສອບ ແລະ ແກ້ໄຂ 600 ໂຮງງານຜະລິດເກີບ - ການຄັດເລືອກ ແລະ ການແບ່ງເກດ 1.200 - ການກຽມສ່ວນປະກອບ 800 - ການຄັດ, ການຕັດ ຫຼື ການຫຍິບຊັ້ນສ່ວນປະກອບ 1.200 - ການກຽມພື້ນ, ການໃສ່ແບບໄມ້ ແລະ ເຮັດພື້ນ ຫຼື ການຕິບແຕ່ງສໍາເລັດ 800	
7.	ອຸດສາຫະກຳຜະລິດໂລຫະ	ໂຮງງານປະກອບເຄື່ອງຈັກ ວຽກຫຍາບ - ການປະກອບເຄື່ອງຈັກກົນໜັກ, ໂຄງ ແລະ ຊັ້ນສ່ວນຂະໜາດໃຫຍ່ 200 ວຽກປານກາງ - ວຽກປະກອບຊັ້ນສ່ວນເຄື່ອງຈັກ ແລະ ວຽກຕົວຕັ້ງລົດຍົນ 400 ວຽກລະອຽດ - ວຽກປະກອບຊັ້ນສ່ວນນ້ອຍໆ, ວິທະຍຸ, ອຸປະກອນໂທລະສັບ ຫຼື ສ່ວນປະກອບເຄື່ອງລົດຍົນ 800 ວຽກລະອຽດພິເສດ - ວຽກປະກອບຊັ້ນສ່ວນນ້ອຍຫຼາຍ ຫຼື ການເຮັດເຄື່ອງມືວັດ ເຄື່ອງຈັກກົນທີ່ທ່ຽງຕົງ 1.600 ໂຮງປະກອບເຄື່ອງບິນ ແລະ ໂຮງສ້ອມແປງ - ການເຈາະ, ການຫຍິບໝູດ, ຫັນນອດ 400 ການຈັດວາງແຜ່ນອາລູມິນຽມ ແລະ ການເຮັດຝາ, ການເຮັດປົກ, ການເຮັດກະບັງລົມ, ການເຊື່ອມ, ການປະກອບຍ່ອຍ, ການປະກອບຂັ້ນສຸດທ້າຍ ຫຼື ການກວດສອບ - ວຽກທົດສອບເຄື່ອງຈັກ 600 ໂຮງກິ່ງ ເຈາະ, ໃສ່ໂລຫະ ແລະ ໂຮງປັບເຄື່ອງ - ວຽກທີ່ໃຊ້ໂຕະເຮັດວຽກ ແລະ ເຄື່ອງຈັກແບບຫຍາບ, ການນັບ ຫຼື ການກວດສອບຊັ້ນສ່ວນອາໄຫຼ່ໃນຄັງເກັບ (ໂດຍທົ່ວໄປຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ 750 ໄມໂຄແມັດ) 200	

		- ວຽກທີ່ໃຊ້ໂຕະເຮັດວຽກເຄື່ອງຈັກແບບປານກາງ, ວຽກເຄື່ອງຈັກກິນອັດຕະໂນມັດຕາມປົກກະຕິ, ການເຈຍແບບຫຍາບ ຫຼື ການຂັດແລະ ຂັດເງົາປານກາງ (ໂດຍທົ່ວໄປຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ 125 ໄມໂຄແມັດ)	400
		- ວຽກທີ່ໃຊ້ໂຕະເຮັດວຽກ ແລະ ເຄື່ອງຈັກແບບລະອຽດ, ງານເຈຍປານກາງ ຫຼື ການຂັດ, ການຂັດເງົາລະອຽດ(ໂດຍທົ່ວໄປຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ 25 ໄມໂຄແມັດ)	800
		- ວຽກທີ່ໃຊ້ໂຕະເຮັດວຽກ ແລະ ເຄື່ອງຈັກແບບລະອຽດພິເສດ, ວຽກເຈຍລະອຽດ ຫຼື ວຽກເຮັດເຄື່ອງມື ແລະ ແກະແມ່ພິມ (ໂດຍທົ່ວໄປຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ 25 ໄມໂຄແມັດ)	1.600
		ງານເຊື່ອມ ແລະ ບັດກຣີ	
		- ການເຊື່ອມດ້ວຍກາສ, ໄຟຟ້າ ຫຼື ທອງເຫຼືອງ	200
		- ການເຊື່ອມໄຟຟ້າສະເພາະແຫ່ງ ແລະ ບັດກຣີທຳມະດາທົ່ວໄປ	400
		- ການເຊື່ອມໄຟຟ້າສະເພາະແຫ່ງ ແລະ ບັດກຣີຂະໜາດນ້ອຍ	800
		- ການເຊື່ອມໄຟຟ້າສະເພາະແຫ່ງ ແລະ ບັດກຣີຂະໜາດນ້ອຍຫຼາຍເຊັ່ນ ຫຼອດວິທະຍຸ ແລະ ອື່ນໆ	1.200
		ໂຮງງານຜະລິດລົດ	
		- ຂະບວນການປະກອບທົ່ວໄປ ຫຼື ການປະກອບໂຄງລົດ	400
8.	ອຸດສາຫະກຳເຫຼັກ	- ການກວດສອບຂັ້ນສຸດທ້າຍ	600
		- ວຽກຕົບແຕ່ງ, ວຽກເຮັດຕົວຖັງ ຫຼື ປະກອບຕົວຖັງ	400
		ວຽກທີ່ກ່ຽວກັບງານສີ ໃຊ້ມາດຕະຖານງານທາສີ ແລະ ພິມສີໃນອຸດສາຫະກຳເຄມີ, ວຽກທີ່ກ່ຽວກັບງານເບາະນວມໃຊ້ມາດຕະຖານການເຮັດເບາະນວມຂອງໂຮງ ງານເຮັດເພີນີເຈີໄມ້ໃນອຸດສາຫະກຳຜະລິດຕະພັນໄມ້,	
		ໂຮງງານຜະລິດເຄື່ອງໄຟຟ້າ	
		- ຂະບວນການແຊ່ ແລະ ການເຮັດໄມກາ	300
		- ການເຮັດຂີດລວດ ຫຼື ຂະບວນການຫຸ້ມສະນວນໂດຍທົ່ວໄປ	400
		- ການເຮັດຂີດລວດ ຫຼື ຂະບວນການຫຸ້ມສະນວນໂດຍອຸປະກອນລະອຽດ	800
		ວຽກທີ່ກ່ຽວກັບງານກິ່ງ, ເຈາະ ຫຼື ໃສ່ໂລຫະໃຊ້ມາດ ຕະຖານໂຮງກິ່ງ, ເຈາະ ໄສໂລຫະ ແລະ ໂຮງປັບເຄື່ອງ, ວຽກທີ່ກ່ຽວກັບງານຜະລິດໂລຫະແຜ່ນ, ໃຊ້ມາດຕະ ຖານໂຮງງານຜະລິດໂລຫະແຜ່ນໃນອຸດສາຫະກຳເຫຼັກ, ໂຮງງານຜະລິດ ຫຼື ປະກອບເຄື່ອງປະດັບ	
		- ການເຈຍລະໂນເພັດ, ພອຍ, ຂັດເງົາ ຫຼື ຝັງເພັດພອຍ	1.600
		ໂຮງງານຜະລິດເຫຼັກ (ເຫຼັກເສັ້ນ, ເຫຼັກແຜ່ນ ແລະ ລວດ)	

		- ວຽກກວດສອບແຜ່ນເຫຼັກ	400
		ໂຮງງານຜະລິດໂລຫະແຜ່ນ - ວຽກທີ່ເຮັດດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ ຫຼື ເທິງໂຕະເຮັດວຽກ, ປ້າກາ ການເສື່ອນ, ການລິດ, ການເຊື່ອມໄຟຟ້າ ແລະ ມ້ວນ	400
		ໂຮງງານຕີເຫຼັກ - ວຽກຕີ ແລະ ເຊື່ອມ	200
		ໂຮງງານຜະລິດເຫຼັກກໍ່ສ້າງ - ງານເຮັດເຄື່ອງໝາຍ	400
9.	ອຸດສາຫະກຳໂລຫະ	ໂຮງງານຜະລິດເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ແລະ ເຊລາມິກ - ວຽກເຄືອບເງົາ ຫຼື ລົງຢາ - ວຽກລົງສີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຂຶ້ນເງົາ ໂຮງຫຸ້ໂດຍໃຊ້ແມ່ພິມຊາຍ - ການເທໂລຫະຫຼອມລະລາຍໃສ່ແມ່ພິມ ແລະ ການຖອກແມ່ພິມ - ການແຕ່ງ ແລະ ການຫຍິງຊາຍ - ການເຮັດແມ່ພິມຫຍາບ - ການເຮັດແມ່ພິມລະອຽດ ແລະ ການກວດສອບ ວຽກເຮັດແກ້ວ - ການປັ້ງຂຶ້ນຮູບ, ເປົ່າແກ້ວ ແລະ ຂັດເງົາ - ການໂມ, ການຕັດ ຫຼື ການຕັດແກ້ວຕາມຂະໜາດ - ການໂມລະອຽດ, ແກະສະຫຼັກ, ຕີບແຕ່ງ, ເຮັດມຸມ ແລະ ການກວດສອບ - ການກວດສອບຢ່າງລະອຽດ ແລະ ຕັດແຕ່ງ	400 600 200 300 200 400 200 300 400 800
10.	ອຸດສາຫະກຳອື່ນ	ໂຮງຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ - ການປະຕິບັດງານທົ່ວໄປຂອງໂຮງກັງຫັນ - ການບຳລຸງຮັກສາກັງຫັນ - ເຄື່ອງມືວັດແກວວາວ (ບໍ່ລວມອາຄານ ໝໍ້ນໍ້າ) ວຽກທີ່ກ່ຽວກັບໝໍ້ນໍ້າໃຊ້ມາດຕະຖານອາຄານໝໍ້ນໍ້າ - ເຄື່ອງມືວັດແກວ ສະຖານນິບໍລິການນໍ້າມັນ - ວຽກບໍລິການສ້ອມແປງ ຫ້ອງປະຕິບັດການທົດລອງ ແລະ ຫ້ອງທົດສອບ - ການປັບທຽບມາດຕະຖານສາກົນ, ເຄື່ອງຈັກກົນທີ່ທ່ຽງຕົງ, ເຄື່ອງທົດສອບ ແລະ ເຄື່ອງມືວັດ	300 600 200 400 800
11.	ວຽກສຳນັກງານ	ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ	

		- ວຽກບັນທຶກຂໍ້ມູນ	600
		- ບໍລິເວນທີ່ສະແດງຂໍ້ມູນ (ຈໍພາບ ແລະ ເຄື່ອງພິມ)	600
		ຫ້ອງທຸລະການ	
		- ວຽກພິມດິດ, ການຂຽນ, ການອ່ານ ແລະ ການຈັດເກັບເອກະສານອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ	400
		- ການເຮັດສີຂອງຊັ້ນງານກັບສີຂອງພື້ນຜິວກົມກິນກັນ	600

- ມາດຕະຖານທຽບຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງສະຫວ່າງ ທີ່ໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານເຮັດວຽກ

ລ/ດ	ການໃຊ້ສາຍຕາຕາມລັກສະນະຂອງວຽກ	ຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງສະຫວ່າງ (ລັກສ)	ຕົວຢ່າງ
1.	ວຽກລະອຽດສູງຫຼາຍເປັນພິເສດ	2.400 ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ	- ການກວດສອບຊັ້ນວຽກທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ (ເຊັ່ນ ເຄື່ອງມືທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍຫຼາຍ) - ການເຮັດເຄື່ອງປະດັບ ແລະ ຜະລິດໂມງໃນຂະບວນການທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ - ການຖັກລອງເທົ້າ, ເສື້ອຜ້າທີ່ມີສີເຂັ້ມ ລວມທັງການສ້ອມແຊມສິນຄ້າທີ່ມີສີເຂັ້ມ
2.	ວຽກລະອຽດສູງຫຼາຍ	1.600	- ວຽກລະອຽດທີ່ຕ້ອງເຮັດເທິງໂຕະ ຫຼື ເຄື່ອງຈັກ ເຊັ່ນ ເຮັດເຄື່ອງມື ຫຼື ແມ່ພິມ (ຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ 25 ໄມໂກຣແມັດ) ກວດວັດແທກ ແລະ ກວດສອບຊັ້ນສ່ວນທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຊັ້ນງານທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂະໜາດນ້ອຍ - ການສ້ອມແຊມສິນຄ້າສິ່ງທີ່ ສິ່ງຖັກທີ່ມີສີອ່ອນ - ການກວດສອບ ແລະ ຕົກແຕ່ງຊັ້ນສ່ວນຂອງສິນຄ້າ, ສິ່ງທີ່, ສິ່ງຖັກ ທີ່ມີສີເຂັ້ມ - ການວັດແທກລະຍະຄວາມຍາວຂັ້ນສຸດທ້າຍ
3.	ວຽກລະອຽດສູງ	1.200	- ການກວດສອບການຕັດຫຍິບເສື້ອຜ້າດ້ວຍມື - ການກວດສອບ ແລະ ການຕົກແຕ່ງຊັ້ນສ່ວນສິນຄ້າສິ່ງທີ່, ສິ່ງຖັກ ຫຼື ເສື້ອຜ້າທີ່ມີສີອ່ອນຂັ້ນສຸດທ້າຍດ້ວຍມື - ການແບ່ງເກຣດ ແລະ ທຽບສີຂອງໜັງທີ່ມີສີເຂັ້ມ - ການທຽບສີໃນວຽກຍ້ອມຜ້າ
		800	- ການລະບາຍສີ, ພິມສີ ແລະ ຕົກແຕ່ງຊັ້ນງານທີ່ລະອຽດຫຼາຍເປັນພິເສດ

			- ການທຽບສີທີ່ລະບາຍຊຶ້ນງານ - ວຽກຍ້ອມສີ - ວຽກລະອຽດທີ່ເຮັດເທິງໂຕະ ແລະ ບ່ອນເຄື່ອງຈັກ (ຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ 25 ໄມໂກຣແມັດ) ການກວດສອບວຽກລະອຽດ (ເຊັ່ນ ກວດ, ປັບ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສະເກລ, ກົນໄກ ແລະ ເຄື່ອງມືທີ່ຕ້ອງການຄວາມຖືກຕ້ອງທ່ຽງຕົງ)
4.	ວຽກລະອຽດປານກາງ	600	- ການເຮັດວຽກສໍານັກງານທີ່ມີສີຕິດກັນນ້ອຍ - ວຽກວາດພາບ ຫຼື ຂຽນແບບລະບາຍສີ, ພິມສີ ຫຼື ຕົກແຕ່ງສີງານທີ່ລະອຽດ - ວຽກພິສູດອັກສອນ - ການກວດສອບຂັ້ນສຸດທ້າຍໃນໂຮງງານຜະລິດຍົນ - ວຽກບັນທຶກຂໍ້ມູນທາງຈໍພາບ.
5.	ວຽກລະອຽດນ້ອຍ	400	- ວຽກຂະໜາດປານກາງທີ່ເຮັດຢູ່ເທິງໂຕະ ຫຼື ເຄື່ອງຈັກ (ມີຂະໜາດນ້ອຍເຖິງ 125 ໄມໂກຣແມັດ) - ວຽກປະຈຳໃນສໍານັກງານ ເຊັ່ນ ການພິມ, ການຈັດເກັບແຟັມ ຫຼື ການຂຽນ - ການກວດສອບວຽກທີ່ມີຂະໜາດປານກາງ - ການປະກອບລົດຍົນ ແລະ ຕົວຖັງ - ການເຮັດງານໄມ້ຢ່າງລະອຽດເທິງໂຕະ ຫຼື ບ່ອນເຄື່ອງຈັກ - ການປະດິດ ຫຼື ແບ່ງຂະໜາດໂຄງສ້າງເຫຼັກ - ວຽກສອບຖາມ ຫຼື ວຽກປະຊາສໍາພັນ
		300	- ການຂຽນ ຫຼື ອ່ານກະດານດໍາ ຫຼື ແຜ່ນຊາດໃນຫ້ອງຮຽນ - ວຽກຮັບ ແລະ ຈ່າຍເສື້ອຜ້າ - ວຽກຮ້ານຂາຍຢາ - ການເຮັດວຽກໄມ້ຊຶ້ນງານຂະໜາດປານກາງຊຶ່ງເຮັດຢູ່ເທິງໂຕະ ຫຼື ເຄື່ອງຈັກ - ວຽກບັນຈຸນໍ້າລົງກວດ ຫຼື ກະປ໋ອງ - ວຽກທາກາວ, ເຈາະຮູ ແລະ ຫຍິບປື້ມໜັງສື - ວຽກກຽມອາຫານ, ປຸງອາຫານ ແລະ ລ້າງຈານ

6.	ວຽກລະອຽດນ້ອຍຫຼາຍ	200	- ວຽກຫຍາບທີ່ເຮັດຢູ່ເທິງໂຕະ ຫຼື ເຄື່ອງຈັກ (ຂະໜາດໃຫຍ່ຕື້ນສະບັບກວ່າ 650 ໄມໂກຣແມັດ) ການກວດວຽກຫຍາບດ້ວຍສາຍຕາ, ການນັບ ຫຼື ການກວດເຊັກສິ່ງຂອງທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ໃນຫ້ອງເກັບເຄື່ອງ
----	------------------	-----	--

- ມາດຕະຖານຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງສະຫວ່າງບໍລິເວນໂດຍຮອບ ທີ່ໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານເຮັດວຽກໂດຍສາຍຕາເບິ່ງສະເພາະຈຸດໃນການປະຕິບັດງານ (ລັກສ)

ລ/ດ	ພື້ນທີ່ 1	ພື້ນທີ່ 2	ພື້ນທີ່ 3
1.	1.000 - 2.000	300	200
2.	ຫຼາຍກວ່າ 2.000 - 5.000	600	300
3.	ຫຼາຍກວ່າ 5.000 - 10.000	1.000	400
4.	ຫຼາຍກວ່າ 10.000	2.000	600

ພື້ນທີ່ 1 ໝາຍເຖິງ ຈຸດທີ່ໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານເຮັດວຽກ ໂດຍສາຍຕາເບິ່ງສະເພາະຈຸດໃນການປະຕິບັດງານ
ພື້ນທີ່ 2 ໝາຍເຖິງ ບໍລິເວນຖັດຈາກບ່ອນທີ່ໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານຄົນໃດຄົນໜຶ່ງເຮັດວຽກໃນລັດສະໝີທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານຍື່ນເຖິງ

ພື້ນທີ່ 3 ໝາຍເຖິງ ບໍລິເວນໂດຍຮອບທີ່ຕິດພື້ນທີ່ 2 ທີ່ມີການປະຕິບັດງານຂອງຜູ້ອອກແຮງງານຄົນໃດຄົນໜຶ່ງ

