



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ເລກທີ 2074 /ອຄ.

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 19 ຕຸລາ 2010.

ຂໍ້ຕົກລົງ

ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານ ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳບຸງແຕ່ງເຫັນ

- ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອຸດສາຫະກຳບຸງແຕ່ງ ເລກທີ 01/99/ສພຊ, ລົງວັນທີ 3/4/99.
- ອີງຕາມຕຳລົດຈັດຕື່ບະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອຸດສາຫະກຳບຸງແຕ່ງ ເລກທີ 67/ນມ, ລົງວັນທີ 12/4/06.
- ອີງຕາມຕຳລົດຂອງນາຍົກລົດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕື່ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເລກທີ 188/ນມ, ລົງວັນທີ 17/8/06.

ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ:

ໝວດທີ 1 ຫລັກການທົ່ວໄປ

ມາດຕາ 1. ບຸງແຕ່ງ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ວ່າງອອກ ເພື່ອກໍານົດມາດຕະຖານ ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳບຸງແຕ່ງເຫັນ ໂດຍ ສະເພາະດ້ານທີ່ຕັ້ງໂຮງງານ, ອາດານຜະລິດ, ເຄື່ອງຈັກ, ຂະບວນການຜະລິດ, ເຕັມມີກວິຊາການ, ຄວາມ ປອດໄພ, ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ສິ່ງແວດລົອມໂຮງງານ. ແນໃໄໜໍ້ເກັດຕະສິມ ຄຸ້ມຄອງໂຮງງານ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອຸດສາຫະກຳບຸງແຕ່ງ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ດັ່ງນີ້, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະການໂຮງງານ ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຕີ, ທັງເປັນການຊູກຫຼັງສິ່ງເສີມຜະລິດ ຕະຫັນຂອງໂຮງງານ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີມາດຕະຖານດີ.

ມາດຕາ 2. ຄວາມໝາຍຂອງໂຮງງານອຸດສາຫະກຳບຸງແຕ່ງເຫັນ

ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳບຸງແຕ່ງເຫັນ ເປັນປະເພດໂຮງງານທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນ ຂຶ້ 14 ແລະ 15, ມາດຕາ 9 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອຸດສາຫະກຳບຸງແຕ່ງ ພາຍເຕິງ ໂຮງງານທີ່ນຳໃຊ້ວັດຖຸດິນ ເຊັ່ນ: ແກ່ເຫັນ, ແລ້ວແທ້ງ, ແຫັນກາເສດຖະກິນ, ເປັນເຕີນຕິ່ງ (ເຫຼົາເຫັນຂະບວນການບຸງແຕ່ງ ປຸ່ມງານສະພາບເປັນມາເປັນຜະລິດ ຕະຫັນເຫັນ ດ້ວຍການນຳໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ແຮງງານຄົນຢູ່ພາຍໃນໂຮງງານ, ຫຼື່ງຜະລິດຕະຫັນເຫຼົ່ານັ້ນ ສາມາດເອົາໄປຈຳໜ່າຍເປັນສິນຄ້າໄດ້. ໂຮງງານຕັ້ງກ່າວໄດ້ຈັດເຂົ້າໃນເລກລະຫັດ 2410, 2431, 2511, 2512, 2591, 2592, 2593 ແລະ 2599 ຂອງການຈັດປະເພດອຸດສາຫະກຳສາກົນ (ISIC, International Standard for Industrial Classification).

ມາດຕາ 3. ຂອບເຂດການນຳໃຊ້

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ນໍາໃຊ້ເພື່ອການດັດລິມ, ອຸ່ນຄອງ ແລະ ລົງເສີມ ການເຄືອນໄຫວກິດຈະການໄຮງ່ານອຸດສາຫະກຳບຸງແຕ່ງເຫັນກາ ທຸກປະເພດ ແລະ ທຸກຂະໜາດ ຕາມມາດຕາ 10 ຂອງກິດໝາຍວ່າ ດ້ວຍອຸດສາຫະກຳບຸງແຕ່ງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ມາດຕາ 4. ປະເພດໄຮງ່ານອຸດສາຫະກຳບຸງແຕ່ງເຫັນກາ

ໄຮງ່ານອຸດສາຫະກຳບຸງແຕ່ງເຫັນກາ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 2 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ແມ່ນປະເພດໄຮງ່ານບຸງແຕ່ງເຫັນກາ ທີ່ເປັນແບບອຸດສາຫະກຳ ໂດຍນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ນຳໃຊ້ເຄື່ອງຈຳເປັນຕົ້ນຕໍ່ເຂົ້າໃນຂະບວນການຜະລິດ ເຊັ່ນ: ຂັ້ນຕອນການຫລອມ, ການຫລື, ການເຜົ່າ, ການຊູບ, ການໜົບ, ການຮັດ, ການພັບ, ການຕັດ, ການເຈາະ, ການຂຽນ, ການຂັດ, ການຍົກຍໍ ແລະອື່ນໆ.

ພວດທີ II

ມາດຕະຖານໄຮງ່ານອຸດສາຫະກຳບຸງແຕ່ງເຫັນກາ

ມາດຕາ 5. ມາດຕະຖານດ້ານທີ່ຕັ້ງໄຮງ່ານ

ໄຮງ່ານອຸດສາຫະກຳບຸງແຕ່ງເຫັນກາຫຼຸກປະເພດ ແລະ ທຸກຂະໜາດ ຕ້ອງຕັ້ງຢູ່ສະຖານທີ່ກວ່າງຂວາງ, ບໍລິເວນໄຮງ່ານຕ້ອງມີເນື້ອທີ່ພູງພໍ ແລະ ເໝາະສັນຮັບກິດຈະການ, ເສັ້ນທາງເຂົ້າ-ອອກຕ້ອງກວ່າງຂວາງ ບໍ່ກິດຂວາງການສັນຈອນ, ບໍ່ເປັນຜົນກະທິບຕໍ່ສົງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ໄຮງ່ານຕ້ອງຕັ້ງຢູ່ທ່າງໄກ້າກເຫດຊຸມຊົນແອ້ດ, ຫ່າງໄນ້າກສະຖານທີ່ຫວັງຫ້າມຫາງການ (ເຊັ່ນ: ໄຮງຮູມ, ໄຮງໝໍ, ວັດວາອາຮາມ... ຢ່າງນ້ອຍ 1.000 ພັດ ແລະ ປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຕາມລະບູບການບຸກສ້າງທີ່ກະຊວງໄອຫາຍີການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ວາງອອກ.

ໄຮງ່ານອຸດສາຫະກຳບຸງແຕ່ງເຫັນກາຫຼຸກປະເພດ ແລະ ທຸກຂະໜາດ ຕ້ອງປະກອບມີ: ຫ້ອງການບໍລິຫານ, ອາຄານບຸງແຕ່ງເຫັນກາ, ສາງວັດຖຸດົບ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ, ລັດໃຫ້ມີສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຄືນໆການ (ເຊັ່ນ: ບ່ອນຈາດລິດ, ບ່ອນພົກຜ່ອນຄືນໆການ, ຫ້ອງນົກ ແລະ ອື່ນໆງ ທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ດ້ວຍມີລະບົບໄຂຝ້າ ທີ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີລະບົບໄຊ້ຢ່າງພຽງພໍ).

ມາດຕາ 6. ມາດຕະຖານດ້ານອາຄານໄຮງ່ານ

ອາຄານໄຮງ່ານອຸດສາຫະກຳບຸງແຕ່ງເຫັນກາຫຼຸກປະເພດ ແລະ ທຸກຂະໜາດ ຕ້ອງກວ່າງຂວາງ ເພະສົມກັບຂະບວນການບຸງແຕ່ງ, ໂຄງສ້າງຕ້ອງແຫ້ນຫາແຂງແຮງ, ເສີເຮັດດ້ວຍເບີຕີງ ຫລື ເສີເຫັນກາ, ພື້ນເຮັດດ້ວຍເບີຕີງ, ມູນດ້ວຍກະເບື້ອງ ຫລື ສັງກະສີ; ຄວາມສູງແຕ່ງເພື່ນຫາເພດານ 4,50 ພັດເຊັ່ນໄປ, ໂດຍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແລະ ກ່າວສ້າງຖືກຕ້ອງ ຕາມລະບູບການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການບຸກສ້າງ ທີ່ກະຊວງໄອຫາຍີການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ວາງອອກ.

ມາດຕາ 7. ມາດຕະຖານດ້ານເຄື່ອງຈຳ

ໄຮງ່ານມີຄຸນຫຼາຍການທີ່ຈຳເປັນຕົ້ນຕໍ່ຈຳ ນວນໜຶ່ງຕາມຄວາມເພາະສົມຄືດັ່ງນີ້: ເຄື່ອງຈຳຕັດ, ເຄື່ອງຈຳນົບ, ເຄື່ອງຈຳຮັດເຫັນກາເສັ້ນ (ປ້ອງອ້ອຍຫລື ກົມກັງ), ເຄື່ອງຈຳ ພັບເຫັນກຸຽບປະພັນອື່ນໆງ (ເຫັນກຳກົມ, ຫໍ່ຫລຸ່ມ...), ເຄື່ອງຈຳຈອດ, ເຄື່ອງຈຳ

ເຈົ້າ, ເຄື່ອງຈັກເຈັຍ, ເຄື່ອງຈັກຊູ່ມຸນ, ເຄື່ອງຈັກຂັດ, ເຄື່ອງຈັກເລື່ອບ, ເຄື່ອງຈັກຍິກ (ເຄຣນ), ເຕີ່ຫາລອມ, ເຫັ້ນຫຼື, ເຕີ່ເຜົ່າ, ອ່າງເຄື່ອບໜັດ, ອ່າງຊູບໜັດ, ແລະ ເຄື່ອງຈັກອື່ນງົງ.

ບັນດາເຄື່ອງຈັກດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງເປັນເຄື່ອງຈັກໃໝ່ 100% ແລະ ຕ້ອງຕິດຕັ້ງໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ເປັນລະບົບຕ່ອງໄສສ່ວນພະລິດທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພໃນເວລານຳໃຊ້.

ມາດຕາ 8. ມາດຕະຖານດ້ານການຜະລິດ

ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໝັກ ຕ້ອງຈັດໃຫ້ມີຂະບວນການຜະລິດ ແລະ ການປຸງແຕ່ງ ໃຫ້ ເປັນລະບົບຕ່ອງໄສທີ່ເປັນສົມ, ເໝາະສົມ ແລະ ມີຄວາມເປັນລະບູງບຽງບຮູບຮອຍດີ.

ມາດຕາ 9. ມາດຕະຖານດ້ານວິຊາການເຕັກນິກ ແລະ ຄົມງານ

ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໝັກ ຕ້ອງປະກອບມີບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນນະວຸດທີ່ ແລະ ສອດ ຄ່ອງກັບແຕ່ລະຕົ່ງແຫ່ງງານ, ຕ້ອງມີວິຊາການວິຊາລະເຍະເຍະທີ່ມີໃບປະກາສາຍນີ້ຍະບັດ ຫລື ໃບຢັ້ງຍິນຮັບຮອງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການທີ່ຖືກຕ້ອງປະຈຳຢູ່ໂຮງງານ. ໃນນີ້, ວິຊາການເຕັກນິກ ແລະ ຄົມງານ ຕ້ອງໄດ້ ດ້ານການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບຫາງດ້ານວິຊາການ ຢ່າງເປັນປະຈຳ.

ໃນກໍລະນີ ມີພະນັກງານ ວິຊາການ ທີ່ ຄົມງານຕ່າງປະເທດ ເຊົ້າມາເຮັດວຽກປະຈຳຢູ່ໃນໂຮງງານ ຕ້ອງໄດ້ຂໍອະນຸຍາດຕາມລະບູງກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 10. ມາດຕະຖານດ້ານຄວາມປອດໄພ, ຊຸຂະອະນາໄມໂຮງງານ

1. ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໝັກ ຕ້ອງມີຂຶ້ນວ່າງານບໍລິຫານຄວາມປອດໄພ ປະຈຳໂຮງງານ ເພື່ອແນະນຳດ້ານຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ຄົມງານຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກໃນລະຖານທີ່ທີ່ມີຄວາມສູງສູງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາດ້ານອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ປະຈຳວ່າງ. ໃນກໍລະນີເກີດອຸປະຕິເຫດ ມີຜູ້ທາດເຈັບ ຫລື ເສຍຊີວິດ ຢູ່ພາຍໃນໂຮງງານ ຕ້ອງແຈ້ງ ແລະ ລາຍງານຕ່າງໝາໜີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຊາບທັນທີ.

2. ຕ້ອງຕິດຕັ້ງລະບົບປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ ໃນການນຳໃຊ້ຝັ້ນ ເຊັ່ນ: ລະບົບໄຟຟ້າເຄື່ອງຈັກ, ໄຟຟ້າແສງສະຫວ່າງ ແລະ ອື່ນງົງ.

3. ຕ້ອງຕິດຕັ້ງເຄື່ອງປ້ອງກັນຂັ້ນຕະລາຍຈາກເຄື່ອງຈັກ ເຊັ່ນ: ປ້າຍເຕືອນ, ປ້າຍຫ້າມໃສ່ສະຖານທີ່ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ພ້ອມທັງມີແຜນການບໍາລຸງຮັກສາເຄື່ອງຈັກ ອຸປະກອນ ເປັນປະຈຳ.

4. ຕ້ອງຕິດຕັ້ງລະບົບປ້ອງກັນອັກດີໄຟຢູ່ພາຍໃນໂຮງງານໃຫ້ຢູ່ງໝໍ ເຊັ່ນ: ລະບົບສັນຍາມເຕືອນໄພ, ບັງຄັບເພົ່ງ ຫລື ລະບົບນົມຄົມອດໄພ ແລະ ສາມາດມຳໃຊ້ໄດ້.

5. ຕ້ອງປະກອບອຸປະກອນປ້ອງກັນຫຼຸມ, ຄວນ, ແສງ, ສງ, ຄວາມຮ້ອມ, ເຄມື... ຂຶ້ງໃນນັ້ນ ຕ້ອງມີອຸປະກອນປິດປາກ, ປິດຕັ້ງ, ປິດຫຼູ, ເຄື່ອງກັນແສງ, ກັນຄວາມຮ້ອມ, ເກີບ, ຂນວກ, ສີບມື... (ຂຶ້ນກັບແຕ່ລະຂອດງານ) ແລະ ຊຸດເຄື່ອງນູ່ເຮັດວຽກຂອງຄົມງານ.

6. ຕ້ອງຕິດຕັ້ງລະບົບແສງສະຫວ່າງ, ການລະບາຍອ່າງາດໃຫ້ຢູ່ງໝໍ ແລະ ເໝາະສົມກັບຂອດງານ ການຜະລິດຢູ່ໝາຍໃນໂຮງງານ.

7. ຕ້ອງຈັດໃຫ້ມິນີຕໍ່ມີສະອາດ, ຕຸ້ຢາສຸກເສັນ, ຫ້ອງນັ້ນ, ຫ້ອງປູນເຄື່ອງນູ່ງ, ບ່ອນພັກຜ່ອນ, ບ່ອນຮັບປະການອ່າຫານຂອງຄົມງານ ໃຫ້ຢູ່ງໝໍຕ້າມຄວາມເໝາະສົມ.

ມາດຕາ 11. ມາດຕະຖານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໄຮງໝານ

- ໄຮງໝານອຸດສາຫະກໍາບຸງແຕ່ງເຫັນກໍານົດກະທິບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຕ້ອງມີໃນເຢັ້ງຢືນບິດປະເມີນຜົນກະທິບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫລື ແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມໄຮງໝານ ຈາກຂະແໜງການອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ຕາມຂໍຕິກລົງຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ເລກທີ 1222/ອຫ, ລົງວັນທີ 7/12/05 ຈຶ່ງກໍ່ສ້າງໄຮງໝານໄດ້.
- ຕ້ອງມີລະບົບບຳບັດ ຫລື ລະບົບກຳຈັດ ສິ່ງແວດເກີດອາກາກໄຮງໝານ ເຊັ່ນ: ເສດຊື່ເຫັນກໍານົດກະທິບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ດູນ, ຄວນ, ສູງ, ນັ້ນເປົ້ອນ, ນັ້ນເສັຍຄຸນ ແລະ ອື່ນໆ.
- ຕ້ອງມີໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມປະຈຳຢູ່ໄຮງໝານ.

ໝວດທີ III

ການດໍາເນີນກິດຈະການໄຮງໝານອຸດສາຫະກໍາບຸງແຕ່ງເຫັນ

ມາດຕາ 12. ເງື່ອນໄຂຂອງການດໍາເນີນກິດຈະການໄຮງໝານ

ໄຮງໝານອຸດສາຫະກໍາບຸງແຕ່ງເຫັນທຸກປະເພດ ແລະ ທຸກຂະໜາດ ຕ້ອງຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະ ກິດ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກິດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກໍາ, ຂຶ້ນທະບຽນອາກອນພາຍໃນ ຕາມກິດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສ່ວຍສາຍາກອນ ແລະ ຕ້ອງຂໍອະນຸມາດຕໍາດໍາເນີນກິດຈະການ ຕາມກິດໝາຍວ່າດ້ວຍອຸດສາຫະກໍາບຸງແຕ່ງ ແລະ ປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກິດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 13. ການດັດສິມໄຮງໝານ

1. ໄຮງໝານອຸດສາຫະກໍາບຸງແຕ່ງເຫັນທຸກປະເພດ ແລະ ທຸກຂະໜາດ ທີ່ຢູ່ນີ້ທັນໄດ້ຮັບອະນຸມາດ ດໍາເນີນກິດຈະການໄຮງໝານ ຕ້ອງຂໍອະນຸມາດດໍາເນີນກິດຈະການໄຮງໝານຕາມຂໍຕິກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມ ຕ່າງໄຮງໝານອຸດສາຫະກໍາບຸງແຕ່ງ ເລກທີ 1301/ອຄ, ລົງວັນທີ 30/7/07 ແລະ ປະຕິບັດໃຫ້ເຖິງຕ້ອງຕາມລະບຽບກິດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

2. ໄຮງໝານອຸດສາຫະກໍາບຸງແຕ່ງເຫັນທຸກປະເພດ ແລະ ທຸກຂະໜາດ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມາດໃຫ້ດໍາເນີນກິດຈະການໄຮງໝານມາກ່ອນ ຕາມຂໍຕິກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໄຮງໝານ ແຕ່ມາດຕະຖານໄຮງໝານ ສັງເກົ່າທັນສິບຕຸວັນຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນຂໍຕິກລົງສະບັບນີ້ ຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ຕົບຕຸວັນ ແລະ ຖືກຕ້ອງທຸກປະການ.

3. ໄຮງໝານອຸດສາຫະກໍາບຸງແຕ່ງເຫັນທຸກປະເພດ ແລະ ທຸກຂະໜາດ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມາດໃຫ້ດໍາເນີນກິດຈະການໄຮງໝານແລ້ວນີ້ ລາມາດເຕີ້ມໄຮມກັນເປັນກຸ່ມໄຮງໝານ ໂດຍສອດອ່ອງກັບລະບຽບກິດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 14. ການສ້າງແຜນການຜະລິດຂອງໄຮງໝານ

ຜູ້ດໍາເນີນກິດຈະການໄຮງໝານອຸດສາຫະກໍາບຸງແຕ່ງເຫັນທຸກປະເພດ ແລະ ທຸກຂະໜາດ ຕ້ອງສ້າງແຜນການຜະລິດ ແລະ ແຜນການຈຳນັ້ນປະຈຳປິຂອງໄຮງໝານ ຕາມແຈ້ງການເລກທີ 663/ອຄ, ລົງວັນທີ 08/10/08 (ອ1-ອ7) ແລະ ຕາມລະບຽບການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ວາງອອກໄດ້ຜ່ານການກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນ ຈາກພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ

កំណើនវិនិត្តិ 15 ត្រូវបានអនុញ្ញាត និង ដាក់សម្រាប់ប្រជុំ និងការងាររាជរដ្ឋបាល។

มาตรา 15. ด้านวัฒนธรรม

ການນຳໄຊວັດຖຸດີບໜຸງປະເພດ ເຊັ່ນ: ແຮ້ເຫລັກ, ວັດຖຸດີບນຳເຂົ້າ, ເຫລັກເສດຖະກິດ ແລະ ອື່ນງົງ ຕອງປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຕາມລະບົງບການຂອງຂະແໜງກ່າວນິ້ນກ່ຽວຂ້ອງ.

มาตรา 16. วิ่งผิดลักษณะ

ຜະລິດຕະພັນເຫັນເສົ້າເລີດຮູບ ໂຮງງານຕ້ອງມີການມາຍສະເພາະຂອງໂຮງງານ, ຕ້ອງມີມາດຕະຖານໃດໜຶ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຸບການທາງດ້ານມາດຕະຖານຂອງປະເທດ, ພາກພື້ນ, ສາກິນ ແລະ ລະບຸບການສະເພາະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານ ຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມລະບຸບການ ໂດຍສະເພາະ ດ້ານຂະໜາດ, ນັ້ນມັກ ແລະ ອື່ນງ.

માર્ગદર્શિકા

ນະໂຍບາຍຕີ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕີ່ຜູ້ລະເມືດ

ມາດຕາ 17. ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຄົນງານ

ຜູ້ດໍາເນີນກິດຈະການໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງເຫັນກັບ
ການຂອງຂະແໜງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ມືເນີນງານດີເດັ່ນ ໃນການປຸງແຕ່ງເປັນຜະລິດຕະ
ພັນລຳເລັດຮູບທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະ
ນາສົ່ງເສີມ ຕາມທີ່ກໍ່ມີດໄວ້ໃນມາດຕາ 3 ຂອງດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດໝາຍວ່າດ້ວຍອຸດ
ສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ເລກທີ 67/ນຍ, ລົງວັນທີ 12/4/06 ແລະ ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຢ່ອງຢໍຕາມມາດຕາ
52 ຂອງກິດໝາຍວ່າດ້ວຍອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ.

ມາດຕາ 18. ມາດຕະການຕື່ຜູ້ລະເມີດ

- 1). ຄັ້ງທີ ຫົ່ງ: ຖືກກ່າວເຕືອນ ແລະ ສິກສາອົບຮີມ ຕາມມາດຕາ 24.
 - 2). ຄັ້ງທີ ສອງ: ຖືກປັບໃໝ່ ແລະ ໄຊແຫນຄ່າເສັຍຫາຍ ຕາມມາດຕາ 25, 26.
 - 3). ຄັ້ງທີ ສາມ: ຖືກປັບໃໝ່ ແລະ ປະຕິບັດມາດຕະການຫາງອາຍາ ຕາມມາດຕາ 27 ແລະ ສັງເປີດ
ກິດຈະການໄຮງານໂດຍບໍ່ມີຕື່ອນໄຂຕໍ່ລອງ.

