



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ເລກທີ 0948 /ອຄ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 12 ຕຸລາ 2021

ຂໍ້ຕົກລົງ

**ວ່າດ້ວຍ ການຈັດລະດັບຄວາມສ່ຽງຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ
ຂອງໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ**

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ສະບັບເລກທີ 48/ສພຊ, ລົງວັນທີ 27 ທັນວາ 2013;
- ອີງຕາມ ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບເລກທີ 230/ນຍ, ລົງວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 2017;
- ອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີຂອງ ກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ ສະບັບເລກທີ 1460/ກອຫ.ສຄ, ລົງວັນທີ 20 ກັນຍາ 2021.

ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ:

ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍ ມາດຕາ 24 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ສະບັບເລກທີ 48/ສພຊ, ລົງວັນທີ 27 ທັນວາ 2013.

ມາດຕາ 2 ການຈັດລະດັບຄວາມສ່ຽງຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ

ການຈັດລະດັບຄວາມສ່ຽງຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແມ່ນການຈັດແບ່ງປະເພດໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ຕາມລະດັບຄວາມສ່ຽງຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນຕົ້ນ ມີນະໂນມິດທາງອາກາດ, ນໍ້າເສຍຄຸນ, ສຽງດັງ, ແສງ, ກິ່ນ, ຄວາມສັ່ນສະເທືອນ ແລະ ປະລິມານສິ່ງເສດເຫຼືອ ຊຶ່ງປະກອບມີ ສາມລະດັບ ດັ່ງນີ້:

1. ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໃນລະດັບສູງ;
2. ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໃນລະດັບປານກາງ;
3. ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໃນລະດັບຕໍ່າ.

ມາດຕາ 3 ຕາຕະລາງລະດັບຄວາມສ່ຽງຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ

ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໃນລະດັບ ປານກາງ ແລະ ສູງ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຕາຕະລາງໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໃນລະດັບປານກາງ ແລະ ຕາຕະລາງໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໃນລະດັບສູງ ຕາມເລກລະຫັດສາລະບານການຈັດ

ແບ່ງຂະແໜງເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ (LSIC), ກຸ່ມໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ, ກຳລັງການຜະລິດ, ປະລິມານສິ່ງເສດເຫຼືອ, ປະເພດມົນລະພິດ ແລະ ໂຕຊີ້ວັດ (parameters).

ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ທີ່ບໍ່ໄດ້ກຳນົດໃນຕາຕະລາງໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໃນລະດັບປານກາງ ແລະ ລະດັບສູງ ແມ່ນໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໃນລະດັບຕໍ່າ.

ຕາຕະລາງ 1: ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນລະດັບປານກາງ

ບັນຊີລວມ					
ລ/ດ	ລະຫັດ LSIC	ກຸ່ມໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ	ປະລິມານສິ່ງເສດເຫຼືອ	ປະເພດມົນລະພິດ	ໂຕຊີ້ວັດ
1		ໂຮງງານທົ່ວໄປ	ນໍ້າເສຍຄຸນແຕ່ 1.000 ແມັດກ້ອນຕໍ່ວັນຂຶ້ນໄປ	ມົນລະພິດທາງນໍ້າ	ບໍ່ມີການປົນເປື້ອນໂລຫະໜັກ
			ນໍ້າເສຍຄຸນແຕ່ 100 ແມັດກ້ອນຕໍ່ວັນຂຶ້ນໄປ	ມົນລະພິດທາງນໍ້າ	ມີການປົນເປື້ອນ: - ສັງກະສີ (Zn) - ແຄັດມຽມ (Cd) - ໄຊຍາໄນ (CN) - ບາຫຼອດ (Hg) - ຊິນ (Pb) - ທອງ (Cu) - ນິເກນ (Ni) - ເຊລີນຽມ (Se) - ມັງກາແນສ (Mg) - ໂຄຣມຽມ (Cr) - ອາເຊນິກ (As) - ເບລຽມ (Ba) - ຟິສຟໍລັດ (P)
2		ໂຮງງານທົ່ວໄປ	ທາດອາຍແຕ່ 5.000 ແມັດກ້ອນຕໍ່ຊົ່ວໂມງຂຶ້ນໄປ	ມົນລະພິດທາງອາກາດ	ບໍ່ມີການປົນເປື້ອນໂລຫະໜັກ
			ທາດອາຍແຕ່ 1.000 ແມັດກ້ອນຕໍ່ຊົ່ວໂມງຂຶ້ນໄປ	ມົນລະພິດທາງອາກາດ	ມີການປົນເປື້ອນ ໂລຫະໜັກຄື: - ຜຸ່ນລະອອງ (TSP) - ອາເຊນິກ (As) - ທອງ (Cu) - ຊິນ (Pb) - ບາຫຼອດ (Hg) - ຄຣໍລິນ (Cl) - ໄຮໂດຣເຈນຄຣໍໂລດ (HCl)

					<ul style="list-style-type: none"> - ອາຊິດຊຸນຟູລິກ (H₂SO₄) - ໄຮໂດຣເຈນຊັ້ນໄຟ (H₂S) - ຄາບອນມໍນິອກໄຊດ໌ (CO) - ຊັ້ນເຟີໄດ໌ອິອກໄຊດ໌ (SO₂) - ອອກໄຊຂອງໄນໂຕຣເຈນ (NO_x) - ໄຊລິນ (Xylene) - ຄຶຊອນ (Cresol)
ບັນຊີສະເພາະ					
ລ/ດ	ລະຫັດ LSIC	ກຸ່ມໂຮງງານ ອຸດສາຫະກຳ	ກຳລັງການ ຜະລິດ	ປະເພດ ມົນລະພິດ	ໂຕຊີ້ວັດ
1	1011	ໂຮງງານຂ້າສັດ	<ul style="list-style-type: none"> - ສັດໃຫຍ່ ແຕ່ 200 ໂຕຕໍ່ວັນຂຶ້ນໄປ - ສັດປີກ ແຕ່ 3.000 ໂຕຕໍ່ວັນຂຶ້ນໄປ 	ນໍ້າເສຍຄຸນ ແຕ່ 200 ແມັດກ້ອນຕໍ່ວັນຂຶ້ນໄປ	<ul style="list-style-type: none"> - ບີໂອດີ₅ (BOD₅) - ແອັມໂມເນຍໄນໂຕຣເຈນ (H₆N₂). - ທາດແຂງແຂນລອຍ (TSS) - ຄ່າຄວາມເປັນກົດ-ດັ່ງ (pH)
2	1021	ໂຮງງານປຸງແຕ່ງ ຊີ້ນ, ຟາ, ອາຫານ ທະເລ, ນໍ້າໜາກໄມ້, ນໍ້າມັນ ຈາກພືດ ແລະ ອາຫານສັດ	ແຕ່ 10 ໂຕນຕໍ່ວັນຂຶ້ນໄປ	ນໍ້າເສຍຄຸນ ແຕ່ 200 ແມັດກ້ອນຕໍ່ວັນຂຶ້ນໄປ	<ul style="list-style-type: none"> - ບີໂອດີ₅ (BOD₅) - ແອັມໂມເນຍໄນໂຕຣເຈນ (H₆N₂). - ທາດແຂງແຂນລອຍ (TSS) - ຄ່າຄວາມເປັນກົດ-ດັ່ງ (pH)
3	1062	ໂຮງງານຜະລິດແປ້ງ (ແປ້ງມັນດິນ, ແປ້ງສາລີ)	ແຕ່ 30.000 - 100.000 ໂຕນ ຕໍ່ປີຂຶ້ນໄປ	ນໍ້າເສຍຄຸນ ແຕ່ 300 -1.000 ແມັດກ້ອນຕໍ່ວັນຂຶ້ນໄປ	<ul style="list-style-type: none"> - ບີໂອດີ₅ (BOD₅) - ຄ່າຄວາມເປັນກົດ-ດັ່ງ (pH) - ທາດແຂງແຂນລອຍ (TSS)
				ການປ່ອຍມົນລະພິດທາງອາກາດ ແຕ່ 50-100 ແມັດກ້ອນຕໍ່ຊົ່ວໂມງຂຶ້ນໄປ	<ul style="list-style-type: none"> - ຊັ້ນເຟີໄດ໌ອິອກໄຊດ໌ (SO₂) - ອິອກໄຊຂອງໄນໂຕຣເຈນ (NO_x) - ຄາບອນມໍນິອກໄຊດ໌ (CO)
4	1074	ໂຮງງານຜະລິດເສັ້ນ	ແຕ່ 10 ໂຕນຕໍ່	ນໍ້າເສຍຄຸນ ແຕ່	- ບີໂອດີ ₅ (BOD ₅)

		ໝໍ້, ເສັ້ນເຝີ ແລະ ມັກກະໂລນີ	ວັນຂຶ້ນໄປ	150 ແມັດກ້ອນ ຕໍ່ວັນຂຶ້ນໄປ	<ul style="list-style-type: none"> - ຄ່າຄວາມເປັນກົດ-ດັ່ງ (pH) - ທາດແຂງແຂນລອຍ (TSS)
				ການປ່ອຍມົນລະພິດທາງອາກາດ ແຕ່ 100 ແມັດກ້ອນຕໍ່ຊົ່ວໂມງຂຶ້ນໄປ	<ul style="list-style-type: none"> - ຊັນເຟີໄດ໌ອັອກໄຊດ໌ (SO₂) - ອັອກໄຊຂອງໄນໂຕຣເຈນ (NO_x) - ຄາບອນມໍນອກໄຊດ໌ (CO)
5	1101	ໂຮງງານຜະລິດເຫຼົ້າ	ແຕ່ 500.000 ລິດຕໍ່ປີຂຶ້ນໄປ	ນໍ້າເສຍຄຸນແຕ່ 150 ແມັດກ້ອນຕໍ່ວັນຂຶ້ນໄປ	<ul style="list-style-type: none"> - ບີໂອຕີ₅ (BOD₅) - ຊີໂອຕີ (COD) - ທາດແຂງແຂນລອຍ (TSS) - ຄ່າຄວາມເປັນກົດ-ດັ່ງ (pH).
				ການປ່ອຍມົນລະພິດທາງອາກາດ ແຕ່ 100 ແມັດກ້ອນຕໍ່ຊົ່ວໂມງຂຶ້ນໄປ	<ul style="list-style-type: none"> - ຊັນເຟີໄດ໌ອັອກໄຊດ໌ (SO₂) - ອັອກໄຊຂອງໄນໂຕຣເຈນ (NO_x) - ຄາບອນມໍນອກໄຊດ໌ (CO)
6	1102	ໂຮງງານຜະລິດວາຍ	ແຕ່ 1.000.000-10.000.000 ລິດຕໍ່ປີຂຶ້ນໄປ	ນໍ້າເສຍຄຸນ ແຕ່ 100-150 ແມັດກ້ອນຕໍ່ວັນຂຶ້ນໄປ	<ul style="list-style-type: none"> - ບີໂອຕີ₅ (BOD₅) - ຊີໂອຕີ (COD) - ຄ່າຄວາມເປັນກົດ-ດັ່ງ (pH) - ທາດແຂງແຂນລອຍ (TSS)
				ການປ່ອຍມົນລະພິດທາງອາກາດ ແຕ່ 50-100 ແມັດກ້ອນຕໍ່ຊົ່ວໂມງຂຶ້ນໄປ	<ul style="list-style-type: none"> - ຊັນເຟີໄດ໌ອັອກໄຊດ໌ (SO₂) - ອັອກໄຊຂອງໄນໂຕຣເຈນ (NO_x) - ຄາບອນມໍນອກໄຊດ໌ (CO)
7	1103	ໂຮງງານຜະລິດເບຍ	ແຕ່ 1.000.000-10.000.000 ລິດຕໍ່ປີຂຶ້ນໄປ	ນໍ້າເສຍຄຸນ ແຕ່ 100-150 ແມັດກ້ອນຕໍ່ວັນຂຶ້ນໄປ.	<ul style="list-style-type: none"> - ບີໂອຕີ₅ (BOD₅) - ຊີໂອຕີ (COD) - ຄ່າຄວາມເປັນກົດ-ດັ່ງ (pH) - ທາດແຂງແຂນລອຍ (TSS)
				ການປ່ອຍມົນລະ	<ul style="list-style-type: none"> - ຊັນເຟີໄດ໌ອັອກໄຊດ໌ (SO₂)

				ພິດທາງອາກາດ ແຕ່ 50 -100 ແມັດກ້ອນຕໍ່ ຊົ່ວໂມງຂຶ້ນໄປ	- ອີອກໄຊຂອງໄນ ໂຕຣເຈນ (NO _x) - ຄາບອນມໍນອກ ໄຊດ໌ (CO)
8	1104	ໂຮງງານຜະລິດ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ບໍ່ມີທາດ ເຫຼົ້າ	ແຕ່ 1.000.000 ລິດຕໍ່ປີຂຶ້ນໄປ	ນໍ້າເສຍຄຸນ ແຕ່ 150 ແມັດກ້ອນຕໍ່ ວັນຂຶ້ນໄປ	- ບີໂອດີ ₅ (BOD ₅) - ຊີໂອດີ (COD) - ທາດແຂງແຂນລອຍ (TSS) - ຄ່າຄວາມເປັນກົດ- ດັ່ງ (pH).
				ການປ່ອຍມົນລະ ພິດທາງອາກາດ ແຕ່ 100 ແມັດ ກ້ອນຕໍ່ ຊົ່ວໂມງຂຶ້ນໄປ	- ຊັນເຟີໄດອີອກໄຊດ໌ (SO ₂) - ອີອກໄຊຂອງໄນ ໂຕຣເຈນ (NO _x) - ຄາບອນມໍນອກ ໄຊດ໌ (CO)
9	1201	ໂຮງງານຜະລິດ ຢາສູບ	ແຕ່ 500 ໂຕນຕໍ່ ປີຂຶ້ນໄປ	ການປ່ອຍມົນລະ ພິດທາງອາກາດ ແຕ່ 200 ແມັດ ກ້ອນຕໍ່ ຊົ່ວໂມງຂຶ້ນໄປ	- ຝຸ່ນລະອອງ (TSP) - ຊັນເຟີໄດອີອກໄຊດ໌ (SO ₂) - ອີອກໄຊຂອງໄນ ໂຕຣເຈນ (NO _x) - ຄາບອນມໍນອກ ໄຊດ໌ (CO)
10	1313	ໂຮງງານຟອກ, ຍ້ອມສີ (ແຜ່ນແພ, ເສັ້ນຝ້າຍ ຫຼື ເສັ້ນ ໃຍ ແລະ ອື່ນໆ)	ແຕ່ 10-50 ໂຕນ ຕໍ່ວັນຂຶ້ນໄປ	ນໍ້າເສຍຄຸນ ແຕ່ 250 ແມັດກ້ອນຕໍ່ ວັນຂຶ້ນໄປ	- ກີ່ນ - ບີໂອດີ ₅ (BOD ₅) - ຊີໂອດີ (COD) - ທາດແຂງແຂນລອຍ (TSS) - ຄ່າຄວາມເປັນກົດ- ດັ່ງ (pH).
				ການປ່ອຍມົນລະ ພິດທາງອາກາດ ແຕ່ 200 ແມັດ ກ້ອນຕໍ່ ຊົ່ວໂມງຂຶ້ນໄປ	- ຊັນເຟີໄດອີອກໄຊດ໌ (SO ₂) - ອີອກໄຊຂອງໄນ ໂຕຣເຈນ (NO _x) - ຄາບອນມໍນອກ ໄຊດ໌ (CO)
11	1393	ໂຮງງານຜະລິດພິມ ແລະ ພິມຂົນສົດ.	ແຕ່ 10-50 ໂຕນ ຕໍ່ວັນຂຶ້ນໄປ	ນໍ້າເສຍຄຸນ ແຕ່ 250 ແມັດກ້ອນຕໍ່ ວັນຂຶ້ນໄປ	- ບີໂອດີ ₅ (BOD ₅) - ຊີໂອດີ (COD) - ທາດແຂງແຂນລອຍ (TSS) - ຄ່າຄວາມເປັນກົດ-

12	1511	ໂຮງງານຟອກ ແລະ ຕົບແຕ່ງໜັງສັດ, ການຍ້ອມສີ ແລະ ການຕົບແຕ່ງຂົນສັດ.	ແຕ່ 5 ໂຕນຕໍ່ວັນຂຶ້ນໄປ	ນ້ຳເສຍຄຸນ ແຕ່ 250 ແມັດກ້ອນຕໍ່ວັນຂຶ້ນໄປ	ດັ່ງ (pH). - ກິ່ນ - ສີ - ບີໂອດີ ₅ (BOD ₅) - ຊີໂອດີ (COD) - ທາດແຂງແຂນລອຍ (TSS) - ຄ່າຄວາມເປັນກົດ-ດັ່ງ (pH).
13	1512	ໂຮງງານຜະລິດເຄື່ອງໃຊ້ຈາກໜັງສັດ ຫຼື ຂົນສັດທີ່ມີຂະບວນການໜັກ, ຟອກ ແລະ ຍ້ອມສີ	ແຕ່ 10-50 ໂຕນຕໍ່ວັນຂຶ້ນໄປ	ນ້ຳເສຍຄຸນ ແຕ່ 150 ແມັດກ້ອນຕໍ່ວັນຂຶ້ນໄປ	- ກິ່ນ - ສີ - ບີໂອດີ ₅ (BOD ₅) - ຊີໂອດີ (COD) - ທາດແຂງແຂນລອຍ (TSS) - ຄ່າຄວາມເປັນກົດ-ດັ່ງ (pH).
14	1701	ໂຮງງານຜະລິດເຍື່ອເຈ້ຍ, ເຈ້ຍ ແລະ ເຈ້ຍແຂງ	ແຕ່ 10-50 ໂຕນຕໍ່ວັນຂຶ້ນໄປ	ນ້ຳເສຍຄຸນ ແຕ່ 50-100 ແມັດກ້ອນຕໍ່ວັນຂຶ້ນໄປ	- ສີ - ບີໂອດີ ₅ (BOD ₅) - ຊີໂອດີ (COD) - ຄ່າຄວາມເປັນກົດ-ດັ່ງ (pH) - ທາດແຂງແຂນລອຍ (TSS) - ທີເຄເອັບ (TKN)
				ການປ່ອຍມົນລະພິດທາງອາກາດ ແຕ່ 50-80 ແມັດກ້ອນຕໍ່ຊົ່ວໂມງຂຶ້ນໄປ	- ຊັນເຟີໄດ໌ອັອກໄຊດ໌ (SO ₂) - ອັອກໄຊຂອງໄນໂຕຣເຈນ (NO _x) - ຄາບອນມໍນົອກໄຊດ໌ (CO)
15	1921	ໂຮງງານຜະລິດນ້ຳມັນ (ນ້ຳມັນແອັດຊັງ, ນ້ຳມັນກາຊວນ ແລະ ອື່ນໆ)	ທຸກຂະໜາດ	ນ້ຳເສຍຄຸນ	- ກິ່ນ - ທາດອິນຊີລະເຫີຍ (VOCs)
				ການປ່ອຍມົນລະພິດທາງອາກາດ ແຕ່ 20-50 ແມັດກ້ອນຕໍ່ຊົ່ວໂມງຂຶ້ນໄປ	- ຊັນເຟີໄດ໌ອັອກໄຊດ໌ (SO ₂) - ອັອກໄຊຂອງໄນໂຕຣເຈນ (NO _x) - ຄາບອນມໍນົອກໄຊດ໌ (CO)
16	2011	ໂຮງງານຜະລິດຕະ	ແຕ່ 100-3.000	ນ້ຳເສຍຄຸນ	- ບີໂອດີ ₅ (BOD ₅)

		ພັນເຄມີອັນຕະລາຍ ປະເພດ 2 ແລະ 3	ໂຕນຕໍ່ປີຂຶ້ນໄປ		<ul style="list-style-type: none"> - ຊີໂອດີ (COD) - ທາດແຂງແຂນລອຍ (TSS) - ຄ່າຄວາມເປັນກົດ-ດັ່ງ (pH). - ໂລຫະໜັກຕ່າງໆ (Pb, As.....)
				ການປ່ອຍມົນລະພິດທາງອາກາດ ແຕ່ 50-80 ແມັດກ້ອນຕໍ່ຊົ່ວໂມງຂຶ້ນໄປ	<ul style="list-style-type: none"> - ກີ້ນ - ຊັນເຟີໄດ໌ອິອກໄຊດ໌ (SO₂) - ອິອກໄຊຂອງໄນໂຕຣເຈນ (NO_x) - ຄາບອນມໍນິອກໄຊດ໌ (CO)
17	2011	<p>ໂຮງງານຜະລິດເຄມີພື້ນຖານ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ແກ໊ສມີເທນ, ແກ໊ສໄຮໂດຣຄາບອນ, ແກ໊ສທີ່ຕິດໄຟໄດ້ ຫຼື ແກ໊ສໂພຣເພນທີ່ບໍ່ໄດ້ຈາກນໍ້າມັນ ຫຼື ບໍ່ແກ໊ສ. - ການຜະລິດແກ໊ສເຊື້ອໄຟ ເຊັ່ນ: ແກ໊ສໄຮໂດຣຄາບອນ, ແກ໊ສທີ່ຕິດໄຟໄດ້ ຫຼື ແກ໊ສໂພຣເພນ ທີ່ໄດ້ຈາກໂຮງງານກັ່ນນໍ້າມັນຈາກດິນ. - ການຜະລິດຝຸ່ນວິທະຍາສາດ ແລະ ທາດປະກອບຂອງໄນໂຕຣເຈນ. - ການຜະລິດທາດແອັມໂມເນຍ. - ການຜະລິດຄູ່ລາຍ. 	ທຸກຂະໜາດ	ນໍ້າເສຍຄຸນ	<ul style="list-style-type: none"> - ບີໂອດີ₅ (BOD₅) - ຊີໂອດີ (COD) - ທາດແຂງແຂນລອຍ (TSS) - ຄ່າຄວາມເປັນກົດ-ດັ່ງ (pH). - ໂລຫະໜັກຕ່າງໆ (Pb, As.....)
				ການປ່ອຍມົນລະພິດທາງອາກາດ	<ul style="list-style-type: none"> - ກີ້ນ - ຝຸ່ນລະອອງ (TSP) - ອິອກໄຊຂອງໄນໂຕຣເຈນ (NO_x) - ຊັນເຟີໄດ໌ອິອກໄຊດ໌ (SO₂) - ຄາບອນມໍນິອກໄຊດ໌ (CO)

		<ul style="list-style-type: none"> - ທາດໄນໄຕ ແລະ ໄນເຕດ ຂອງ ໂຟຕ໌ສຊຽມ. - ທາດເຄມີອະນຸມຸນວາເລນດຽວ ຂອງຄາໂບເນດ. - ການຜະລິດເສດນ້ຳມັນ. - ການຜະລິດສີ ຍ້ອມເຈ້ຍ ແລະ ສີຝັງ. - ການຜະລິດທາດກີໂຊໂລນ. - ການຜະລິດຫົວນ້ຳມັນທຳມະຊາດ ການຜະລິດອາຊິດ Salicylic ແລະ Oacetylsalicylic 			
18	2013	ໂຮງງານຜະລິດຕະພັນປລາສຕິກ ແລະ ຢາງສັງເຄາະເບື້ອງຕົ້ນ	ແຕ່ 300-1.000 ໂຕນຕໍ່ປີຂຶ້ນໄປ	ນ້ຳເສຍຄຸນ ແຕ່ 100 ແມັດກ້ອນ ຕໍ່ວັນຂຶ້ນໄປ	<ul style="list-style-type: none"> - ບີໂອດີ₅ (BOD₅) - ຊີໂອດີ (COD) - ທາດແຂງແຂນລອຍ (TSS) - ຄ່າຄວາມເປັນກົດດັ່ງ (pH).
				ການປ່ອຍມົນລະພິດທາງອາກາດ ແຕ່ 50 ແມັດກ້ອນຕໍ່ຊົ່ວໂມງຂຶ້ນໄປ.	<ul style="list-style-type: none"> - ກິນ - ຝຸ່ນລະອອງ (TSP) - ຊັນເຟີໄດ໌ອັອກໄຊ (SO₂) - ອັອກໄຊຕ໌ຂອງໄນໂຕຣເຈນ (NO_x) - ຄາບອນມໍນົອກໄຊຕ໌ (CO)
19	2023	ໂຮງງານຜະລິດສະບູກ້ອນ, ສະບູຝຸ່ນ, ແຫຼວ, ຜະລິດຕະພັນຊັກລ້າງ.	ແຕ່ 5.000 ໂຕນຕໍ່ປີຂຶ້ນໄປ	ການປ່ອຍມົນລະພິດທາງອາກາດ ແຕ່ 100 ແມັດກ້ອນຕໍ່ຊົ່ວໂມງຂຶ້ນໄປ.	<ul style="list-style-type: none"> - ກິນ - ສີ - ຟອສເຟສ (PO₄³⁻) - ໄນເຕຣດ (NO₃) - ຄ່າຄວາມເປັນກົດດັ່ງ (pH) - ໄຂມັນ
20	2219	ໂຮງງານປຸງແຕ່ງ	ແຕ່ 5.000 ໂຕນ	ນ້ຳເສຍຄຸນ ແຕ່	<ul style="list-style-type: none"> - ກິນ

		ຢາງພາລາ	ຕໍ່ປີຂຶ້ນໄປ	150 ແມັດກ້ອນ ຕໍ່ວັນຂຶ້ນໄປ	<ul style="list-style-type: none"> - ບີໂອດີ₅ (BOD₅) - ຊີໂອດີ (COD) - ທາດແຂງແຂນລອຍ (TSS) - ຄ່າຄວາມເປັນກົດ-ດັ່ງ (pH).
21	2310	ໂຮງງານຜະລິດແກ້ວ	ແຕ່ 1.000 ໂຕນ ຕໍ່ປີຂຶ້ນໄປ	ການປ່ອຍມົນລະພິດທາງອາກາດ ແຕ່ 50 ແມັດກ້ອນ ຕໍ່ຊົ່ວໂມງຂຶ້ນໄປ.	<ul style="list-style-type: none"> - ຝຸ່ນລະອອງ (TSP) - ຊັນເຟີໄດ໌ອອກໄຊດ໌ (SO₂) - ອອກໄຊດ໌ຂອງໄນໂຕຣເຈນ (NO_x) - ຄາບອນມໍນອກໄຊດ໌ (CO) - ໄຮໂດຣເຈນຄໍຣ໌ໄຮດ໌ (HCl) - ໄຮໂດຣເຈນຟຸອໍໄຮດ໌ (HF) - ຊີນ (Pb) - ສານໝູ (As)
22	2394	ໂຮງງານຜະລິດຊີມັງຈາກເຄິ່ງສໍາເລັດຮູບ (ໃຊ້ກິ່ງເກີເປັນວັດຖຸດິບ) ໂດຍບໍ່ມີການເຜົາໄໝ້	ທຸກຂະໜາດ	ການປ່ອຍມົນລະພິດທາງອາກາດ	<ul style="list-style-type: none"> - ຝຸ່ນລະອອງ (TSP) - ສຽງດັງ
23	2394	ໂຮງງານຜະລິດປຸນຂາວທີ່ມີການເຜົາໄໝ້	ແຕ່ 1.000 ໂຕນ ຕໍ່ປີຂຶ້ນໄປ	ການປ່ອຍມົນລະພິດທາງອາກາດ ແຕ່ 50 ແມັດກ້ອນ ຕໍ່ຊົ່ວໂມງຂຶ້ນໄປ	<ul style="list-style-type: none"> - ຝຸ່ນລະອອງ (TSP) - ສຽງດັງ - ຊັນເຟີໄດ໌ອອກໄຊດ໌ (SO₂) - ອອກໄຊດ໌ຂອງໄນໂຕຣເຈນ (NO_x) - ຄາບອນມໍນອກໄຊດ໌ (CO)
24	2410	ໂຮງງານຜະລິດເຫຼັກຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ເຫຼັກກ້າ	ແຕ່ 3.000-5.000 ໂຕນຕໍ່ປີ ຂຶ້ນໄປ	ການປ່ອຍມົນລະພິດທາງອາກາດ ແຕ່ 50-80 ແມັດກ້ອນຕໍ່ ຊົ່ວໂມງຂຶ້ນໄປ	<ul style="list-style-type: none"> - ຝຸ່ນລະອອງ (TSP) - ຊັນເຟີໄດ໌ອອກໄຊດ໌ (SO₂) - ອອກໄຊຂອງໄນໂຕຣເຈນ (NO_x) - ຄາບອນມໍນອກໄຊດ໌ (CO) - ຄວາມຮ້ອນ - ສຽງດັງ

25	2432	ການຫຼອມໂລຫະບໍ່ແມ່ນເຫຼັກ: ການຫຼອມໂລຫະເຄິ່ງສໍາເລັດຮູບ ເຊັ່ນ: ອາລູມິນຽມ, ແມັກນີຊຽມ, ເຕຕານຽມ, ສັງກະສີ, ການຫຼອມຊືນ ແລະ ອື່ນໆ.	ແຕ່ 1.000 ໂຕນຕໍ່ປີຂຶ້ນໄປ	ການປ່ອຍມົນລະພິດທາງອາກາດ ແຕ່ 30 ແມັດກ້ອນຕໍ່ຊົ່ວໂມງຂຶ້ນໄປ	<ul style="list-style-type: none"> - ຝຸ່ນລະອອງ (TSP) - ສຽງດັງ - ຊັ້ນເຟີໄດ໌ອີອກໄຊດ໌ (SO₂) - ອີອກໄຊດ໌ຂອງໄນໂຕຣເຈນ (NO_x) - ຄາບອນມໍນີອກໄຊດ໌ (CO)
26	2611	ໂຮງງານຜະລິດຫຼອດໄຟເອເລັກໂທນິກ	ທຸກຂະໜາດ	ການປ່ອຍມົນລະພິດທາງອາກາດ	<ul style="list-style-type: none"> - ຝຸ່ນລະອອງ (TSP) - ສຽງດັງ - ຊັ້ນເຟີໄດ໌ອີອກໄຊດ໌ (SO₂) - ອີອກໄຊດ໌ຂອງໄນໂຕຣເຈນ (NO_x) - ຄາບອນມໍນີອກໄຊດ໌ (CO)
27	2612	ໂຮງງານຜະລິດເຄື່ອງໃຊ້ເອເລັກໂທນິກ	ທຸກຂະໜາດ	ການປ່ອຍມົນລະພິດທາງອາກາດ	<ul style="list-style-type: none"> - ຝຸ່ນລະອອງ (TSP) - ສຽງດັງ - ຊັ້ນເຟີໄດ໌ອີອກໄຊດ໌ (SO₂) - ອີອກໄຊດ໌ຂອງໄນໂຕຣເຈນ (NO_x) - ຄາບອນມໍນີອກໄຊດ໌ (CO)
28	2711	ໂຮງງານຜະລິດໜີ້ແປງໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ ແລະ ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າ	ທຸກຂະໜາດ	ການປ່ອຍມົນລະພິດທາງອາກາດ	<ul style="list-style-type: none"> - ຝຸ່ນລະອອງ (TSP) - ຊັ້ນເຟີໄດ໌ອີອກໄຊດ໌ (SO₂) - ອີອກໄຊດ໌ຂອງໄນໂຕຣເຈນ (NO_x) - ຄາບອນມໍນີອກໄຊດ໌ (CO) - ໂລຫະໜັກ ຊືນ (Pb)...
29	2720	ໂຮງງານຜະລິດໜີ້ໄຟ ແລະ ໜີ້ເກັບໄຟ	ທຸກຂະໜາດ	ການປ່ອຍມົນລະພິດທາງອາກາດ	<ul style="list-style-type: none"> - ຝຸ່ນລະອອງ (TSP) - ຊັ້ນເຟີໄດ໌ອີອກໄຊດ໌ (SO₂) - ອີອກໄຊດ໌ຂອງໄນໂຕຣເຈນ (NO_x) - ຄາບອນມໍນີອກໄຊດ໌ (CO) - ໂລຫະໜັກ ຊືນ (Pb)...

30	2822	ໂຮງງານຜະລິດເຄື່ອງຈັກສໍາລັບແປຮູບໂລຫະ ແລະ ເຄື່ອງມືກິນຈັກ	ທຸກຂະໜາດ	ການປ່ອຍມົນລະພິດທາງອາກາດ	<ul style="list-style-type: none"> - ຝຸ່ນລະອອງ (TSP) - ຊັ້ນເຟີໄດ໌ອີອກໄຊດ໌ (SO₂) - ອີອກໄຊດ໌ຂອງໄນໂຕຣເຈນ (NO_x) - ຄາບອນມໍນີອກໄຊດ໌ (CO)
31	2816	ໂຮງງານຜະລິດລິບ, ເຄື່ອງລາກແກ່, ຍົກ ແລະ ອຸປະກອນຫ້ອຍແຂນ	ທຸກຂະໜາດ	ການປ່ອຍມົນລະພິດທາງອາກາດ	<ul style="list-style-type: none"> - ຝຸ່ນລະອອງ (TSP) - ຊັ້ນເຟີໄດ໌ອີອກໄຊດ໌ (SO₂) - ອີອກໄຊດ໌ຂອງໄນໂຕຣເຈນ (NO_x) - ຄາບອນມໍນີອກໄຊດ໌ (CO)
32	2823	ໂຮງງານຜະລິດເຄື່ອງຈັກສໍາລັບການຫຼອມໂລຫະ	ທຸກຂະໜາດ	ການປ່ອຍມົນລະພິດທາງອາກາດ	<ul style="list-style-type: none"> - ຝຸ່ນລະອອງ (TSP) - ຊັ້ນເຟີໄດ໌ອີອກໄຊດ໌ (SO₂) - ອີອກໄຊດ໌ຂອງໄນໂຕຣເຈນ (NO_x) - ຄາບອນມໍນີອກໄຊດ໌ (CO)
33	2910	ໂຮງງານຜະລິດເຄື່ອງປະກອບລົດຍົນ	ທຸກຂະໜາດ	ການປ່ອຍມົນລະພິດທາງອາກາດ	<ul style="list-style-type: none"> - ຝຸ່ນລະອອງ (TSP) - ຊັ້ນເຟີໄດ໌ອີອກໄຊດ໌ (SO₂) - ອີອກໄຊດ໌ຂອງໄນໂຕຣເຈນ (NO_x) - ຄາບອນມໍນີອກໄຊດ໌ (CO)
34	2920	ໂຮງງານຜະລິດຮ່າງລົດຍົນສໍາລັບລົດຍົນ, ການຜະລິດລົດລາກ ແລະ ເຄິ່ງລົດຟ່ວງ	ທຸກຂະໜາດ	ການປ່ອຍມົນລະພິດທາງອາກາດ	<ul style="list-style-type: none"> - ຝຸ່ນລະອອງ (TSP) - ຊັ້ນເຟີໄດ໌ອີອກໄຊດ໌ (SO₂) - ອີອກໄຊດ໌ຂອງໄນໂຕຣເຈນ (NO_x) - ຄາບອນມໍນີອກໄຊດ໌ (CO)
35	3011	ໂຮງງານຜະລິດກໍາປັ່ນ ແລະ ເຮືອແພ	ທຸກຂະໜາດ	ການປ່ອຍມົນລະພິດທາງອາກາດ	<ul style="list-style-type: none"> - ຝຸ່ນລະອອງ (TSP) - ຊັ້ນເຟີໄດ໌ອີອກໄຊດ໌ (SO₂) - ອີອກໄຊດ໌ຂອງໄນໂຕຣເຈນ (NO_x) - ຄາບອນມໍນີອກໄຊດ໌ (CO)

ຕາຕະລາງ 2: ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໃນລະດັບສູງ

ລ/ດ	ລະຫັດ LSIC	ປະເພດໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ	ກຳລັງການຜະລິດ	ປະເພດມົນລະພິດ	ຕົວຊີ້ວັດ
1	1062	ໂຮງງານຜະລິດແປ້ງ (ແປ້ງມັນຕົ້ນ, ແປ້ງສາລີ)	ແຕ່ 100.000 ໂຕນຕໍ່ປີຂຶ້ນໄປ	ນ້ຳເສຍຄຸນ ແຕ່ 500 ແມັດກ້ອນຕໍ່ວັນຂຶ້ນໄປ.	<ul style="list-style-type: none"> - ກິ່ນ - ບີໂອດີ₅(BOD₅) - ຊີໂອດີ (COD) - ຄ່າຄວາມເປັນກົດດັ່ງ (pH) - ທາດແຂງແຂນລອຍ (TSS)
				ການປ່ອຍມົນລະພິດທາງອາກາດ ແຕ່ 100 ແມັດກ້ອນຕໍ່ຊົ່ວໂມງຂຶ້ນໄປ.	<ul style="list-style-type: none"> - ຝຸ່ນລະອອງ (TSP) - ຊັ້ນເຟີໄດ໌ອິອກໄຊດ໌ (SO₂) - ອິອກໄຊດ໌ຂອງໄນໂຕຣເຈນ (NO_x) - ຄາບອນມໍນິອກໄຊດ໌ (CO)
2	1072	ໂຮງງານຜະລິດນ້ຳຕານຊາຍດິບ ແລະ ນ້ຳຕານຊາຍຂາວ	ທຸກຂະໜາດ	ນ້ຳເສຍຄຸນ	<ul style="list-style-type: none"> - ທາດອົງຄະທາດ (Organic) - ອະນົງຄະທາດ (Inorganic) - ຄ່າຄວາມເປັນກົດດັ່ງ (pH) - ທາດແຂງແຂນລອຍ (TSS) - ນ້ຳມັນ ແລະ ໄຂມັນ (Oil & Grease) - ບີໂອດີ (BOD₅) - ຊີໂອດີ (COD) - ທາດເຮຊິນຈາກການບຳບັດນ້ຳ
				ການປ່ອຍມົນລະພິດທາງອາກາດ	<ul style="list-style-type: none"> - ຝຸ່ນລະອອງ (TSP) - ອິອກໄຊດ໌ຂອງໄນໂຕຣເຈນ (NO_x) - ຂີ້ເຖົ່າລອຍ
3	1102	ໂຮງງານຜະລິດວາຍ	ແຕ່ 10.000.000	ນ້ຳເສຍຄຸນ ແຕ່ 150 ແມັດກ້ອນຕໍ່	<ul style="list-style-type: none"> - ບີໂອດີ₅ (BOD₅) - ຊີໂອດີ (COD)

			ລິດຕໍ່ປີຂຶ້ນໄປ	ວັນຂຶ້ນໄປ.	<ul style="list-style-type: none"> - ຄ່າຄວາມເປັນກົດ-ດັ່ງ (pH) - ທາດແຂງແຂນລອຍ (TSS)
				ການປ່ອຍມົນລະພິດທາງອາກາດ ແຕ່ 100 ແມັດກ້ອນຕໍ່ຊົ່ວໂມງຂຶ້ນໄປ.	<ul style="list-style-type: none"> - ຝຸ່ນລະອອງ (TSP) - ຊັນເຟີໄດ໌ອີອກໄຊດ໌ (SO₂) - ອີອກໄຊດ໌ຂອງໄນໂຕຣເຈນ (NO_x) - ຄາບອນມໍນີອກໄຊດ໌ (CO)
4	1103	ໂຮງງານຜະລິດເບຍ	ແຕ່ 10.000.000 ລິດຕໍ່ປີຂຶ້ນໄປ.	ນໍ້າເສຍຄຸນ ແຕ່ 150 ແມັດກ້ອນຕໍ່ວັນຂຶ້ນໄປ.	<ul style="list-style-type: none"> - ບີໂອດີ₅ (BOD₅) - ຊີໂອດີ (COD) - ຄ່າຄວາມເປັນກົດ-ດັ່ງ (pH) - ທາດແຂງແຂນລອຍ (TSS)
				ການປ່ອຍມົນລະພິດທາງອາກາດ ແຕ່ 100 ແມັດກ້ອນຕໍ່ຊົ່ວໂມງຂຶ້ນໄປ.	<ul style="list-style-type: none"> - ຝຸ່ນລະອອງ (TSP) - ຊັນເຟີໄດ໌ອີອກໄຊດ໌ (SO₂) - ອີອກໄຊດ໌ຂອງໄນໂຕຣເຈນ (NO_x) - ຄາບອນມໍນີອກໄຊດ໌ (CO)
5	1701	ໂຮງງານຜະລິດເຍື່ອເຈ້ຍ, ເຈ້ຍ ແລະ ເຈ້ຍແຂງ	ແຕ່ 50 ໂຕນຕໍ່ວັນຂຶ້ນໄປ	ນໍ້າເສຍຄຸນ ແຕ່ 100 ແມັດກ້ອນຕໍ່ວັນຂຶ້ນໄປ.	<ul style="list-style-type: none"> - ກິ່ນ - ສີ - ບີໂອດີ₅ (BOD₅) - ຊີໂອດີ (COD) - ທາດແຂງແຂນລອຍ (TSS) - ຄ່າຄວາມເປັນກົດ-ດັ່ງ (pH) - ທີເຄເອັນ (TKN)
				ການປ່ອຍມົນລະພິດທາງອາກາດ 80 ແມັດກ້ອນຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ຂຶ້ນໄປ.	<ul style="list-style-type: none"> - ຝຸ່ນລະອອງ (TSP) - ຊັນເຟີໄດ໌ອີອກໄຊດ໌ (SO₂) - ອີອກໄຊດ໌ຂອງໄນໂຕຣເຈນ (NO_x) - ຄາບອນມໍນີອກໄຊດ໌ (CO)
6	1910	ໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ	ທຸກຂະໜາດ	ນໍ້າເສຍຄຸນ	<ul style="list-style-type: none"> - ຄ່າຄວາມເປັນກົດ-ດັ່ງ (pH)

		(ຈາກຖ່ານຫີນ)			<ul style="list-style-type: none"> - ອຸນຫະພູມ - ທາດແຂງແຂນລອຍ (TSS) - ທາດແຂງລະລາຍໃນນໍ້າ (TDS) - ຊັ້ນເຟດ (SO_4^{2-}) - ນໍ້າມັນ ແລະ ໄຂມັນ (Oil & Grease).
				ການປ່ອຍມົນລະພິດທາງອາກາດ	<ul style="list-style-type: none"> - ຜຸ່ນລະອອງ (TSP) - ຊັ້ນເຟີໄດ໌ອິອກໄຊດ໌ (SO_2) - ອິອກໄຊດ໌ຂອງໄນໂຕຣເຈນ (NO_x) - ຄາບອນມໍນິອກໄຊດ໌ (CO) - ຄວາມຮ້ອນ - ສຽງດັງ
7	1921	ໂຮງງານກັ່ນນໍ້າມັນປີໂຕຣລຽມ	ທຸກຂະໜາດ	ການປ່ອຍມົນລະພິດທາງອາກາດ	<ul style="list-style-type: none"> - ທາດອິນຊີລະເຫີຍ (VOCs) - ຊັ້ນເຟີໄດ໌ອິອກໄຊດ໌ (SO_2) - ອິອກໄຊດ໌ຂອງໄນໂຕຣເຈນ (NO_x) - ຄາບອນມໍນິອກໄຊດ໌ (CO) - ກິ່ນ - ສຽງດັງ - ຄວາມຮ້ອນ - ຄວາມສ່ຽງຈາກການລະເບີດ ແລະ ເກີດອັກຄີໄພ
8	1929	ໂຮງງານແຍກ ຫຼື ແປຮູບແກັສທໍາມະຊາດ	ທຸກຂະໜາດ	ນໍ້າເສຍຄຸນ	<ul style="list-style-type: none"> - ບີໂອດີ₅ (BOD_5) - ຊີໂອດີ (COD) - ຄ່າຄວາມເປັນກົດດັ່ງ (pH) - ທາດແຂງແຂນລອຍ (TSS)
				ການປ່ອຍມົນລະພິດທາງອາກາດ	<ul style="list-style-type: none"> - ທາດອິນຊີລະເຫີຍ (VOCs) - ຊັ້ນເຟີໄດ໌ອິອກໄຊດ໌ (SO_2)

					<ul style="list-style-type: none"> - ອັອກໄຊດ໌ຂອງໄນໂຕຣເຈນ (NO_x) - ຄາບອນມໍນົອກໄຊດ໌ (CO) - ກິນ - ຄວາມຮ້ອນ - ຂະບວນການເຜົາຫຼີ ໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ - ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ອັນຕະລາຍຈາກການລະເບີດ ແລະ ເກີດອັກຄີໄພ
9	1929	ໂຮງງານກັ່ນນ້ຳມັນ ຫຼື ຜະລິດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ໄຮໂດຣຄາຣ໌ບອນ	ທຸກຂະໜາດ	ນ້ຳເສຍຄຸນ	<ul style="list-style-type: none"> - ບີໂອດີ₅ (BOD₅) - ຊີໂອດີ (COD) - ຄ່າຄວາມເປັນກົດ-ດັ່ງ (pH) - ທາດແຂງແຂນລອຍ (TSS)
				ການປ່ອຍມົນລະພິດທາງອາກາດ	<ul style="list-style-type: none"> - ກິນ - ຄວາມຮ້ອນ - ທາດອິນຊີລະເຫີຍ (VOCs) - ຊັນເຟີໄດ໌ອັອກໄຊດ໌ (SO₂) - ອັອກໄຊດ໌ຂອງໄນໂຕຣເຈນ (NO_x) - ຄາບອນມໍນົອກໄຊດ໌ (CO) - ຂະບວນການເຜົາຫຼີ ໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ - ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ອັນຕະລາຍຈາກການລະເບີດ ແລະ ເກີດອັກຄີໄພ
10	2011	ໂຮງງານຜະລິດວັດຖຸລະເບີດ	ທຸກຂະໜາດ	<ul style="list-style-type: none"> - ການຮົ່ວໄຫຼຂອງທາດເຄມີ - ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ອັນຕະລາຍຈາກການລະເບີດ ແລະ 	<ul style="list-style-type: none"> - ການລະເບີດ - ການເກີດອັກຄີໄພ - ສຽງດັງ

11	2011	ໂຮງງານຜະລິດຕະພັນເຄມີປະເພດ 2 ແລະ 3	ແຕ່ 3.000 ໂຕນຕໍ່ປີຂຶ້ນໄປ	ເກີດອັກຄີໄຟ	ນໍ້າເສຍຄຸນ	<ul style="list-style-type: none"> - ບີໂອດີ₅ (BOD₅) - ຊີໂອດີ (COD) - ເສດຂ້ອນທັງໝົດທີ່ຢູ່ໃນນໍ້າ (TSS) - ຄ່າຄວາມເປັນກົດດັ່ງ (pH). - ໂລຫະໜັກຕ່າງໆ (Pb, As.....)
				ການປ່ອຍມົນລະພິດທາງອາກາດ	ແຕ່ 80 ແມັດກ້ອນຕໍ່ຊົ່ວຂຶ້ນໄປ	<ul style="list-style-type: none"> - ກິນ - ຝຸ່ນລະອອງ (TSP) - ຊັນເຟີໄດ໌ອັອກໄຊດ໌ (SO₂) - ອັອກໄຊດ໌ຂອງໄນໂຕຣເຈນ (NO_x) - ຄາບອນມໍນົອກໄຊດ໌ (CO)
12	2021	ໂຮງງານຜະລິດທາດອອກລິດ ຫຼື ທາດທີ່ໃຊ້ປ້ອງກັນ ຫຼື ກຳຈັດສັດຕູພືດ ຫຼື ສັດໂດຍໃຊ້ຂະບວນທາງເຄມີ	ທຸກຂະໜາດ	ນໍ້າເສຍຄຸນ	<ul style="list-style-type: none"> - ບີໂອດີ₅ (BOD₅) - ຊີໂອດີ (COD) - ຄ່າຄວາມເປັນກົດດັ່ງ (pH) - ທາດແຂງແຂນລອຍ (TSS) 	
				ການປ່ອຍມົນລະພິດທາງອາກາດ	<ul style="list-style-type: none"> - ກິນ - ຝຸ່ນລະອອງ (TSP) - ຊັນເຟີໄດ໌ອັອກໄຊດ໌ (SO₂) - ອັອກໄຊດ໌ຂອງໄນໂຕຣເຈນ (NO_x) - ຄາບອນມໍນົອກໄຊດ໌ (CO) 	
13	2229	ໂຮງງານລິໄຊເຄິນ (ປະເພດສິ່ງເສດເຫຼືອ)	ທຸກຂະໜາດ	ນໍ້າເສຍຄຸນ	<ul style="list-style-type: none"> - ບີໂອດີ₅ (BOD₅) - ຊີໂອດີ (COD) - ຄ່າຄວາມເປັນກົດດັ່ງ (pH) - ທາດແຂງແຂນລອຍ (TSS) 	
				ການປ່ອຍມົນລະພິດທາງອາກາດ	<ul style="list-style-type: none"> - ຊັນເຟີໄດ໌ອັອກໄຊດ໌ (SO₂) - ອັອກໄຊດ໌ຂອງໄນໂຕຣເຈນ (NO_x) 	

					- ຄາບອນມໍນົອກໄຊດ໌ (CO)
14	2394	ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຊີມັງ ຄົບວົງຈອນທີ່ມີການ ເຜົາໄໝ້	ທຸກຂະໜາດ	ການປ່ອຍມົນລະ ພິດທາງອາກາດ	- ຝຸ່ນລະອອງ (TSP) - ຊັນເຟີໄດ໌ອີອກໄຊດ໌ (SO ₂) - ອີອກໄຊດ໌ຂອງໄນ ໂຕຣເຈນ (NO _x) - ຄາບອນມໍນົອກ ໄຊດ໌ (CO) - ສຽງດັງ
15	2410	ໂຮງງານຜະລິດເຫຼັກ ຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ເຫຼັກກ້າ	ແຕ່ 100 ໂຕນຕໍ່ ວັນຂຶ້ນໄປ	ການປ່ອຍມົນລະ ພິດທາງອາກາດ ແຕ່ 80 ແມັດ ກ້ອນຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ຂຶ້ນໄປ.	- ຝຸ່ນລະອອງ (TSP) - ຊັນເຟີໄດ໌ອີອກໄຊດ໌ (SO ₂) - ອີອກໄຊດ໌ຂອງໄນ ໂຕຣເຈນ (NO _x) - ຄາບອນມໍນົອກ ໄຊດ໌ (CO) - ຄວາມຮ້ອນ - ສຽງດັງ
16	3821	ໂຮງງານເຜົາສິ່ງເສດ ເຫຼືອອັນຕະລາຍ (ຍົກເວັ້ນການເຜົາໃນ ໝໍ້ເຜົາຊີມັງທີ່ໃຊ້ສິ່ງ ເສດເຫຼືອອັນຕະລາຍ ເປັນເຊື້ອເພີງເພື່ອທົດ ແທນ ຫຼື ເຊື້ອເພີງ ເສີມ ຫຼື ໂຮງງານ ອຸດສາຫະກຳອື່ນທີ່ມີ ການເຜົາຄ້າຍຄືກັນ)	ທຸກຂະໜາດ	ນ້ຳເສຍຄຸນ	- ບີໂອດີ ₅ (BOD ₅) - ຊີໂອດີ (COD) - ຄ່າຄວາມເປັນກົດ- ດັ່ງ (pH) - ທາດແຂງແຂນລອຍ (TSS)
				ການປ່ອຍມົນລະ ພິດທາງອາກາດ	- ກິນ - ຊັນເຟີໄດ໌ອີອກໄຊດ໌ (SO ₂) - ອີອກໄຊດ໌ຂອງໄນ ໂຕຣເຈນ (NO _x) - ຄາບອນມໍນົອກ ໄຊດ໌ (CO)

ມາດຕາ 4 ການປັບປຸງຕາຕະລາງການຈັດລະດັບຄວາມສ່ຽງຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ

ມອບໃຫ້ ກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ ຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງ ຕາຕະລາງການຈັດລະດັບຄວາມສ່ຽງ ຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ບົນພື້ນຖານການປະສານ ສົມທົບກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ແລ້ວນຳສະເໜີ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ພິຈາ ລະນາ ຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້.

ມາດຕາ 5 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ມອບໃຫ້ ກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເມືອງ, ນະຄອນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ.

ມາດຕາ 6 ຜົນສັກສິດ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດ ພາຍຫຼັງລົງລາຍເຊັນ ແລະ ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ສືບຕໍ່າ ວັນ.

👉

ລັດຖະມົນຕີ



ປອ.ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ